

泉州市客户验厂第三方安全检测报告

产品名称	泉州市客户验厂第三方安全检测报告
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101，201，厂房一302（注册地址）
联系电话	13828755330

产品详情

泉州市客户验厂第三方安全检测报告

厂房怎么申请办理厂房验厂安全检测鉴定报告——什么情况下需要办理厂房验厂：1、在施工场地周边的厂房，为了判别其在施工前后的安全性、判断受损程度、分析受损原因，在施工前后需要对厂房进行安全性鉴定；2、临时性厂房需要延长使用期的时候，需要对厂房的安全性进行鉴定，为后续使用年限提供建议；3、厂房达到一定的使用年限，有老化迹象，例如：主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象，危及房屋安全，需要对厂房的安全性进行鉴定；4、厂房改变使用功能，明显增加负荷，有可能危及安全，需要对厂房的安全性进行鉴定；5、发生过自然灾害，影响厂房正常使用，需要对厂房的安全性进行鉴定；6、危及厂房安全、正常使用的其它情形。

二、厂房怎么申请办理厂房验厂安全检测鉴定报告——根据市场需求，许多进出口企业在与外资进行合作时，外企会要求国内企业出具厂区房屋的安全证明，即房屋结构安全性检测报告，我公司目前已为国内多家企业出具过该种类型的检测报告，且成功通过了外企的审核（包括美国、日本及德国等多个），涉及行业广泛，如玩具厂、包装厂、电子厂、自行车工业加工厂等等。成功的经验能快速帮客户找到外企验厂的解决方案。

二、厂房验厂检测鉴定报告收费标准——厂房评定等级：工业厂房可靠性鉴定的子项、项目或组合项目、评定单元应按下列规定评定等级：一、子项a级符合现行标准规范要求，安全适用，不必采取措施；b级略低于现行标准规范要求，基本安全适用，可不必采取措施；c级不符合现行标准规范要求，影响安全或影响正常使用，应采取的措施；d级严重不符合现行标准规范要求，危及安全或不能正常使用，必须采取措施；二、项目或组合项目应按对项目可靠性影响的不同程度，将子项分为主要子项和次要子项两类。结构的承载能力，构造连接等应划分为主要子项；结构的裂缝变形等应划分为次要子项。A级主要子项符合现行标准规范要求；次要子项略低于现行标准规范要求。正常使用，不必采取措施；B级主要子项符合或略低于现行标准规范要求，个别次要子项不符合现行标准规范要求。尚可正常使用，应采取适当措施；C级主要子项略低于或不符合现行标准规范要求，应采取适当措施；个别次要子项可严重不符合现行标准规范要求，应采取的措施；D级主要子项严重不符合现行标准规范要求，必须采取措施。组合项目的评定等级应按本标准第四、五、六章有关条款的规定进行。

