

力士乐伺服电机维修 贵州 云南 陕西 甘肃

产品名称	力士乐伺服电机维修 贵州 云南 陕西 甘肃
公司名称	东莞市景顺机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力士乐 型号:REXROTH 产地:德国
公司地址	东莞市长安镇上沙社区荣基路18号
联系电话	13434598434 13434598434

产品详情

力士乐伺服电机维修 贵州 云南 陕西 甘肃。

力士乐伺服电机维修-REXROTH，用于 IndraDrive Cs 的 MSM 伺服电机免维护 MSM 电机可提供五种尺寸，连续机械功率额定值最高可达 750

W。该电机具有较高的功率密度，其机身长度较短，具有最小的法兰尺寸，使其可以应用于不同的应用环境中。IP54

电机配置一个绝对值编码器和可选配的保持制动器，其可轻松连接至带有 3 AC 230

V线路输入的 IndraDrive Cs功率单元。力士乐伺服电机伺服电机与步进电机的性能比较过载能力不同步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以三洋交流伺服系统为例，它具有速度过载和转矩过载能力。其大转矩为额定转矩的二到三倍，可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力，在选型时为了克服这种惯性力矩，往往需要选取较大转矩的电机，而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩，便出现了力矩浪费的现象。

力士乐伺服电机维修-REXROTH，伺服电机维修故障包括：通电报警、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、输出不平衡、编码器报警、线圈烧，进

水，进油，编码器损坏、位置不准 一通电就报警 一通电就跳闸 磁铁爆钢卡死转不动
编码器磨损 电机发热发烫维修

电机运转异常、高速运转响声（噪音）大，刹车失灵维修等

力士乐伺服电机维修型号：R911296742 MKE118D-027-NG3-KUNR911296743

MKE118D-027-NP3-KUNR911296746 MKE118D-035-PG3-KUNR911296749

MKE118B-024-NG0-KUNR911296750 MKE118B-024-NP1-KUNR911296751

MKE118B-058-PP1-KUNR911296989 MAF100C-0150-FQ-

S0-AP0-05-N1R911296990 MAD100C-0150-SA-S0-AP0-05-N1R911297103

MKE037B-144-KG0-RUNNR911297145 MAD100C-0100-SA-

S0-BH0-05-N1R911297146 MAD130C-0050-SA-S0-AH0-05-N1R911297147

MAF130B-0150-FQ-M0-LH0-05-N1R911297799

MKE037B-144-KG0-LUNNR911298363 MKE047B-144-GP0-BENNR911298366

MKE098B-047-PP1-BENNR911298430 MAD100C-0050-SA-

C0-KH0-05-N1R911298452 MAD100D-0150-SA-M0-BH0-05-N1R911298453

MAD130D-0150-SA-M0-KH0-35-N1

力士乐伺服电机维修流程：

1. 可以选择让我司工程师上门现场检测维修. 2.

可以选择物流公司或者快递方式发到我公司维修中心。

检测：实行免费检测，先检测再报价，后签定协议维修。