

宜宾铝单板幕墙价格

产品名称	宜宾铝单板幕墙价格
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

铝合金金属压入主要的产生原因和防止方法

一、金属压入

挤压生产过程中会将金属碎屑压入制品的表面，称为金属压入。

金属压入主要的产生原因：

- 1、毛料端头有毛病；
- 2、毛料内表面粘有金属或润滑油内含有金属碎屑等脏物；
- 3、挤压筒未清理干净，有其它金属杂物；
- 4、铸锭硌入其它金属异物；
- 5、毛料中有夹渣。

防止方法：

- 1、清除毛料上的毛刺；
- 2、保证毛料表面和润滑油内清洁、干燥；
- 3、清理掉模具和挤压筒内的金属杂物；

4、选用优质毛料。