

电厂应急电源50千瓦汽油发电机

产品名称	电厂应急电源50千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

电厂应急电源50千瓦汽油发电机

- 1、维修保养方面，由于发电机的构造比较简单，没有点火系统，比较起来有保养简单、维修简便的优点，燃油引擎的寿命可以是燃油引擎的三倍，所以它发电机技术的巨变度耐用的特点；
- 2、节油方面，燃油燃料蕴含的能量较高，较少的燃料即可产生较燃油更大的爆炸能量，而且因为引擎压缩比较大，其效率越高，对燃料的消耗约节省，而且燃油引擎的转速较低，喷油的次数也比燃油引擎要少；
- 3、噪音方面，发电机运转时噪声大是明显的缺点，相比之下，发电机运转时则要温发动机柔了许多，然而新一代直喷发电机已经采用爆震传感器来降低工作噪音；在发电机之间相比，发动机具有燃油经济性好、尾气中氮氧化物较低、低速大扭矩等特点，因其出色的环保特性而被欧系车推崇，而对于平顺性、噪声等缺点，在汽车工业下，已不是什么难题，当前发动机性能和工况已经和发电机相差无几。

电厂应急电源50千瓦汽油发电机

欧洲狮发电机出现气缸套严重磨损是由以下原因造成的：

- (1)滤清器故障。特别是空气滤清器破裂，空气未经过滤短路进缸。由于空气中的尘土、杂质进入气缸，造成气缸套的磨损加剧。
- (2)机油牌号不对，造成润滑不良，导致气缸套磨损严重。
- (3)使用劣质燃油，燃烧后结焦严重，造成了气缸套的严重磨
- (4)操作问题。冷车起动，特别是在冬季冷车起动，由于机油粘度大，流动性差，使机油泵供油不足；同时，原气缸壁上的机油在停车后沿气缸壁下流，在起动瞬间得不到工作时那样的润滑，使气缸壁的磨损

增大。

经过以上发电机厂家分析活塞的磨损原因，请用户在操作使用中注意这些细节，尽量让你的发电机少收伤害。

技术参数

产品型号：B-50GDI

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：48L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1520mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：480KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护