

潍坊市发电机500kw1000kw1200kw出租潍坊租赁

产品名称	潍坊市发电机500kw1000kw1200kw出租潍坊租赁
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100kw至2000kw 产地:进口
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

潍坊发电机出租 潍坊发电机租赁提供优质的发电机出租服务，更致力于完善的发电机出租.发电机低噪音.规格全.价格低.服务优。发电机出租我机械租赁网不是您的选择，但一定是您佳的选择从事发电机，发电车，大型发电机，静音发电机，柴油发电机组租赁业务的企业8.常见故障及处理方法故障一：

不能启动产生原因： 电路工作不正常 蓄电池电力不足

蓄电池接头腐蚀或电缆连接松动 电缆连接不良或充电器或蓄电池故障

启动马达故障 控制屏之启动电路故障

其他可能出现之故障处理方法： 检查电气原因或与富电康联络

检查并对蓄电池充电，必要时更换蓄电池

检查连接电缆之接线柱，拧紧螺母，更换腐蚀严重的连接端子及螺母

检查充电器与蓄电池之间的连接 与富电康公司联络并寻求帮助

检查控制屏之启动/停止控制电路

与富电康公司联络并寻求帮助故障二：尝试启动但不能成功产生原因： 蓄电池电力不足

蓄电池接头腐蚀或电缆连接松动 发动机缸内燃油不足

燃油油路中有空气 燃油滤清器堵塞 燃油系统工作不正常

空气滤清器堵塞 环境温度过低 调速器工作不正常

控制屏之启动电路故障

其他可能出现之故障处理方法： 检查并对蓄电池充电，必要时更换蓄电池

检查连接电缆之接线柱，拧紧螺母，更换腐蚀严重的连接端子及螺母

检查燃油箱并注满油 排出燃油系统中之空气 更换燃油滤清器

与富电康公司联络并寻求帮助 更换空气滤清器 检查机油粘度及牌号

与富电康公司联络并寻求帮助 检查控制屏之启动/停止控制电路

与富电康公司联络并寻求帮助故障三：转速低或转速不稳产生原因： 燃油滤清器堵塞

燃油系统工作不正常 调速器工作不正常 环境温度低或未预热

AVR/DVR工作不正常 发动机转速过低

其他可能出现之故障处理方法： 更换燃油滤清器 与富电康公司联络并寻求帮助

与富电康公司联络并寻求帮助

检查发动机之预热系统，发动机空载运行并使之达到运行温度

与富电康公司联络并寻求帮助 检查发动机调速器

与富电康公司联络并寻求帮助故障四：电压频率低或指示为零产生原因： 燃油滤清器堵塞
燃油系统工作不正常 调速器工作不正常 AVR/DVR工作不正常
发动机转速过低 指示仪表故障 仪表连接故障

其他可能出现之故障处理方法： 更换燃油滤清器 与富电康公司联络并寻求帮助
与富电康公司联络并寻求帮助 与富电康公司联络并寻求帮助

检查发动机调速器 检查仪表必要时更换仪表 检查仪表连接回路

与富电康公司联络并寻求帮助故障五：附加装置不工作产生原因： 过载跳闸
短路或过载引起跳闸 附加装置工作不正常

其他可能出现之故障处理方法： 降低机组负荷并测量环境温度是否过高
检查发电机组出口设备及回路 与富电康公司联络并寻求帮助

与富电康公司联络并寻求帮助故障六：发电机组无输出产生原因： AVR/DVR工作不正常
仪表连接故障 过载跳闸

其他可能出现之故障处理方法： 与富电康公司联络并寻求帮助 检查仪表连接回路
降低机组负荷并测量环境温度是否过高

与富电康公司联络并寻求帮助故障七：机油压力低产生原因： 机油油位高
缺少机油 机油滤清器堵塞 机油泵工作量不正常

传感器、控制屏或连线故障 其他可能出现之故障处理方法： 放出多余之机油
向油底壳添加机油并检查是否有泄漏 更换机油滤清器

与富电康公司联络并寻求帮助

检查传感器与控制屏及接地之连接线是否松动或断开，检查传感器是否需要更换

与富电康公司联络并寻求帮助故障八：水温高产生原因： 过载 缺少冷却水
水泵故障 传感器、控制屏或连线故障 水箱/中冷器堵塞或太脏

其他可能出现之故障处理方法： 降低机组负荷

待发动机冷却后检查水箱冷却液液位及是否有漏液现象，必要时应补充

与富电康公司联络并寻求帮助

检查传感器与控制屏及接地之连接线是否松动或断开，检查传感器是否需要更换

检查并清洁水箱/中冷器，检查水箱前后是否有杂物阻碍空气流通

与富电康公司联络并寻求帮助故障九：超速产生原因： 仪表连接故障
传感器、控制屏或连线故障 其他可能出现之故障处理方法： 检查仪表连接回路

检查传感器与控制屏及接地之连接线是否松动或断开，检查传感器是否需要更换

与富电康公司联络并寻求帮助故障十：燃油油位低产生原因： 发动机缸内燃油不足
传感器、控制屏或连线故障处理方法： 检查燃油箱并注满油 检查传感器与控制屏及

接地之连接线是否松动或断开，检查传感器是否需要更换故障十一：蓄电池报警产生原因： 电缆连接
不良或充电器或蓄电池故障

其他可能出现之故障处理方法： 检查充电器与蓄电池之间的连接

与富电康公司联络并寻求帮助故障十二：发动机冒黑烟产生原因： 调速器工作不正常
控制屏之启动电路故障 过载

其他可能出现之故障处理方法： 与富电康公司联络并寻求帮助

检查控制屏之启动/停止控制电路 降低机组负荷

与富电康公司联络并寻求帮助故障十三：发动机有异常响声产生原因： 调速器工作不正常
电源消失