

# 横岗安良空调清洗加氟维修E4检修

产品名称	横岗安良空调清洗加氟维修E4检修
公司名称	深圳昌盛空调维修拆装公司
价格	.00/个
规格参数	制冷量:2300w
公司地址	深圳罗湖凤凰路58
联系电话	0755-21523942 13714911357

## 产品详情

横岗安良空调清洗加氟维修E4检修，横岗空调维修拆装<http://www.greektfw.com>服务电话755-21523942谈谈排气温度偏低保护排查（1）检查内外机管温感温包和排气感温包是否正常。

机组长时间停机的状态下(最好超过1h，如果要判断排气感温包则需要停机12h以上)，接上监控，观察机组各管温感温包，正常情况下感温包检测的温度应该是环境温度的 $\pm 3$ 以内，超过该范围的感温包为异常感温包，需要更换。

关于直流变频侧出风多联机组E4故障处理（格力）

（2）检查感温包是否牢靠的插在对应的感温包套筒中。

检查内外机各管温感温包是否牢靠的插在对应的感温包套筒中，排气感温包是否有保温或松脱或者排气感温包散热硅胶涂抹不足。关于直流变频侧出风多联机组E4故障处理（格力）

（3）检查室内机电子膨胀是否阀泄漏(针对制冷模式n4保护)。第一步：确定阀体是否有泄漏；在内、外环境温度大于21℃情况下，单开1台内机制冷高风档运行，其他内机开送风直到送风运行的机组进、出管温度与环境温度相差不超过3℃时（或送风运行15min后）关送风，制冷运行内机再运行30min后，观察机组排气温度、高压和其余关机内机的进、出管温度，若未开内机的出管温度小于12℃，且排气过热度（排气温度-高压对应的冷凝温度）小于15℃，则可以判断未运行的内机阀体有内漏；反过来将之前单开制冷运行的内机开送风后关机，开其余内机制冷观察这台关机的内机进、出管温度，测试、判断方法同上。