

新乐（柴油）发电机租赁新乐市大型出租公司

产品名称	新乐（柴油）发电机租赁新乐市大型出租公司
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100kw至2000kw 产地:进口
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

新乐发电机出租新乐发电机租赁主要看发动机和发电机的品牌，康明斯系列配顶一发电机(算是中高端产品)50KW标价在5万八左右，低可以7.8折也就是4万5左右，但是要有关系。沃尔沃发动机的50KW在10万块左右，电喷机在8万左右，同样低7.8折。其他的上柴、潍柴等便宜多了，但具体价格不太清楚了，但是产品较低端。还有更高端的产品卡特发动机的，斯坦福或马拉松发电机的等价格都较高静音式柴油发电机组在运行时，会出现很大的振动现象，严重影响了附近居民的日常生活。那研究是什么原因引起振动现象呢？柴油发电机组由电气和机械两个部分组成，因此，它的故障也要合二为一的分析。柴油发电机组的振动故障原因也要分成两部分：一般来讲，静音式柴油发电机组振动是由于转动部分不平衡、电磁方面或机械故障的原因引起的。

一、转动部分不平衡：

主要是转子、耦合器、联轴器、传动轮（制动轮）不平衡引起的。

处理方法是先找好转子平衡。如果有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器，应与转子分开单独找好平衡。再有就是转动部分机械松动造成的。如：铁心支架松动，斜键、销钉失效松动，转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。

二、电气部分的故障：是由电磁方面的原因造成的

主要包括：交流柴油发电机组定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路，同步柴油发电机组励磁绕组匝间短路，同步柴油发电机组励磁线圈联接错误，笼型异步电动机转子断条，转子铁心变形造成定、转子气隙不均，导致气隙磁通不平衡从而造成振动。