



靶材，氧化镧靶材，氧化镨靶材，氧化钆靶材，氧化镱靶材，氧化钷靶材，氧化铈靶材，氧化钪靶材，氧化铪靶材，氧化铌靶材，氧化钽靶材，氧化钨靶材，氧化钼靶材，氧化铍靶材，氧化镁靶材，氧化镓靶材，氧化铟靶材，硼化铬靶材，硼化镧靶材，二硼化钛，硼化锆靶材，碳化四硼靶材，碳化硅陶瓷靶材，碳化钛靶材，碳化钨靶材，氮化铝靶材，氮化硼靶材，氮化硅靶材，氮化钛靶材，碲化铅靶材，碲化锌靶材，四氧化三铁靶材，镍酸镧靶材，氧化锡氟靶材，铁酸镧靶材，氧化锡铈靶材，氧化镓靶材，氧化锡铈靶材，锰酸镧靶材，钒酸铈靶材，钒酸铈靶材，氧化镓锌靶材，氧化镓铈靶材，锰酸铈靶材，钛酸铈靶材，钛酸铈靶材，二氧化钛靶材，钛酸钡靶材，二氧化钪靶材，氧化铈靶材，五氧化三钛靶材，五氧化三钛靶材，氧化镍靶材，氧化钴靶材，氧化铟锡靶材，氧化铅靶材，氧化铟锌靶材，锆钛酸铅靶材，锆钛酸铅靶材，二氧化钒靶材，氧化亚铜靶材，氧化铟镓锌靶材，三氧化二钒靶材，一氧化硅靶材，五氧化二钒靶材，氧化铈靶材，镧铈钴氧靶材，镧铈钴氧靶材，二氧化硅靶材，三氧化钨靶材，三氧化二铁靶材，铝酸镧靶材，氧化钇锆靶材，钇钡铜氧靶材，钇钡铜氧靶材，氧化锆靶材，氧化锌锡靶材。

3、合金靶材：锌铝靶材，铝铜靶材，铝镁靶材，铝硅靶材，铝银靶材，钴铁合金靶材，钴铁硼靶材，铜钴靶材，铜镍靶材，铜锆靶材，铁硼靶材，铁碳靶材，铁锰靶材，铈锰靶材，铈铈靶材，铟锡靶材，镍铝靶材，镍铬靶材，镍铬硅靶材，镍铁靶材，镍钛靶材，镍钒靶材，钐钴靶材，银铜靶材，银锡靶材，钽铝靶材，铈铁靶材，钛铝靶材，钛镍靶材，钛铬靶材，钨铈靶材，钨钛靶材，锆铝靶材，锆钛靶材，锆钇靶材，锌镁靶材，铜铟靶材，铜铟靶材，铈铟靶材，锆铈靶材，锆铈靶材，铁钴靶材，铁钴钽合金靶材，钴钽锆靶材，铜镓靶材，铜铟镓靶材，铜铟镓靶材，镁铝靶材，铝硼靶材，铝硼靶材，铝钇靶材，铝铬靶材，铝铁靶材，铝铁靶材，铝钛靶材，铝钛靶材，铝钒靶材，铝钒靶材，铝铬钇靶材，金锆靶材，金银靶材，金锡靶材，金镍靶材，铈铈靶材，铈铈铝靶材，铈铈靶材，银铟靶材，银锌靶材，钇银靶材，钇银靶材，钇铁靶材，钇铁靶材，金铜靶材，钒钴铬靶材，钒铬钛靶材，钒钽靶材，铂钴靶材，铂镍靶材，铂铁靶材，铈锰靶材。