

## 岳阳PVC花坛护栏规格，岳阳草坪护栏价格

产品名称	岳阳PVC花坛护栏规格，岳阳草坪护栏价格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*300mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

### 产品详情

PVC花坛护栏的产品规格：

横杆：36\*56（mm）；60\*25（mm）；50\*25（mm）

立杆：20\*46（mm）；50\*20（mm）；70\*25（mm）；40\*70（mm）

立柱：58\*78（mm）、88\*88（mm）、121\*121（mm）；

标准跨度：2500 3000

岳阳PVC花坛护栏规格，岳阳草坪护栏价格

PVC花坛护栏的产品规格护栏|技术知识

PVC花坛护栏的产品的配方在引进技术的基础上，结合我国的气候条件、栅栏文化背景等情况对于护栏型材的耐候性能有了很大的改进，经过测试和评价，达到了意想不到的结构，其耐候性、耐腐蚀性有高于钢、铁、木质的护栏。并且日常的维护费、维修费用都低于他们。

PVC花坛护栏的产品的工艺流程：原辅材料入库前的检验、验收——配方称量——高速的物理混合改性处理——低速的冷却改性后定型处理——双螺杆挤压挤成型——冷却定型处理——牵引定量定尺的切割——外形的外观尺寸检验——产品的有氧物理性能的实验——产品入库流转下道组装工序。

PVC花坛护栏的产品雨季防护

PVC塑钢绿化护栏超强硬度钢管安装时，预埋桩柱切差价链接，无焊点，防盗螺丝固定整体解释。牢固

不会断裂，不易破坏，栏杆间距可选，密度大，不能钻越。在雨季要对其特别的维护：

在雨季到来之前，绿化带护栏进行了保养刷漆工作，能有效的避免了PVC塑钢绿化护栏由于雨水的浸蚀而生锈的问题，改善了街区环境面貌，提升了绿化美化景观。

### PVC塑钢绿化护栏安装后不合适如何调整

PVC塑钢绿化护栏的应用范围是非常广泛的，在日常生活中是非常常见的，PVC护栏以其外形美观且结实耐用得到广大消费者的认可。但是在安装时有时会因为施工问题造成护栏安装不合适，那么当我们遇到这种问题时应该如何调整呢？

- 1、由于框与扇的连接量不合适；可以通过调节位于轴承支座下方外侧的内六角螺丝，斜拉杆侧面的内六角螺丝，以达到更正的结果。
- 2、玻璃垫片位移或者位置不对而使窗扇发生变形，解决的方法是依据科学的垫片放置方法重新正确安装pvc护栏。窗扇变形有时也是一些外力破坏所致，应尽量避免。因为安装而造成的变形要重新安装，并严格按照说明书规定的方法和标准正确操作。
- 3、框扇对角线偏差太大，远远的超过允许偏差，这主要是下料或者焊接造成的偏差。出现这种情况人为的调节作用不大，需切割pvc护栏重做。
- 4、PVC塑钢绿化护栏是所用五金件的机械力学性能达不到窗的要求，门窗使用劣质五金件后最容易出现。
- 5、pvc护栏安装时窗框倾斜，发生的原因是安装时没用线坠和靠尺检查窗的垂直度，对于这种大意造成的错误一定要避免。

以上就是当pvc护栏安装不合适时进行调整的方法，大家在遇到这种情况时只需按照以上方法进行调整即可。

岳阳PVC花坛护栏规格，岳阳草坪护栏价格