

# 西门子6RA80故障报警F60009维修

产品名称	西门子6RA80故障报警F60009维修
公司名称	上海渠利自动化科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	西门子:故障报警F60009维修 德国:调速器维修
公司地址	上海市奉贤区柘林镇营房村598号第10幢118室（注册地址）
联系电话	021-67896629 15221677966

## 产品详情

### 西门子6RA80故障报警F60009维修

西门子6RA8013维修，西门子6RA8018维修，西门子6RA8025维修，西门子6RA8031维修，西门子6RA8075维修，西门子6RA8078维修，西门子6RA8081维修，西门子6RA8085维修，西门子6RA8087维修，西门子6RA8091维修，西门子6RA8093维修，西门子6RA8095维修。

F60009 (N, A) 进线电源频率超过“最高进线电源频率”

信号重要性：%1

驱动体：DC\_CTRL

反应：OFF2 (无)

应答：立即

原因：进线电源频率超过了为监控最高进线电源频率而设置的阈值，并且持续时间不止 40 毫秒。

故障值（r0949, 十进制）：

1: 电枢电源的频率超过了最高进线电源频率。

2: 励磁电源的频率超过了最高进线电源频率。

注释：

r50047[1]: 异常频率值，单位：赫兹

处理：检查为监控最高进线电源频率设置的阈值(p50364)。

参见：p50364 (电源频率过高检测阈值)

在... 时的反应 N: 无

在... 时应答 N: 无

在... 时的反应 A: 无

在... 时应答 A: 无