

# 西门子440变频器过压/欠压-当天送机修复成功

产品名称	西门子440变频器过压/欠压-当天送机修复成功
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:西门子MM440变频器 440:西门子交流变频调速器维修 的歌声:西门子工业变频器维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子440变频器过压/欠压-当天送机修复成功，现在虽然有很多维修公司修变频器，用户看到网上这么多维修公司弄得用户头晕眼乱，担惊受怕万一修不好，找错人等疑虑，这篇信息提示：上海零欣电气只从事西门子工业方面硬件维修，在上海已有十年西门子维修经验，硬件方面非常专业，另外搭建西门子模拟测试平台，从而实验达到维修质量，如有这方面维修需要时多多关照。维修西门子就找西门子专业公司

西门子440变频器过压/欠压故障诊断处理：西门子变频器维修故障时，先查看西门子变频器数码管上所显示的报警信息，根据变频器报警信息，查看西门子变频器维修操作手册，由此以来对西门子变频器的故障进行定位。合肥HAAS主轴放大器维修 CNC装置输至驱动单元的指令线极性错误。(e) 103 ~ 133号报警。这是轮廓监控报警。速度环参数没有最佳化或者KV系数太大。

故障原因：电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。处理方法：可以用直流电压表检测观察。  
故障原因：无刷电机的相位搞错。处理方法：检测或查出正确的相位。故障原因：在不用于测试时，测试/偏差开关打在测试位置。处理方法：将测试/偏差开关打在偏差位置。故障原因：偏差电位器位置不正确。处理方法：重新设定。故障原因：速度反馈的极性搞错。

西门子MM430/440变频器常见故障举例：

- 1.F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修；
- 2.F0012温度信号不正常维修；
- 3.F0022功率组件故障维修，代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修；
- 4.模块烧维修，电源板坏维修，模块炸机维修，无输出维修；
- 5.带电机不出力维修，电机抖动维修，操作面板无显示，指示灯都不亮，合闸跳闸维修，输出短路维修

, 输入短路维修, 显示-----维修, 显示横杠维修, 故障消除不了, 主板故障维修, 模块炸维修, 驱动板坏维修。

西门子440变频器过压/欠压维修型号;

6SE6440-2UD32-2DB1 22 kw

6SE6440-2UD33-0EA1 30 kw

6SE6440-2UD33-0EB1 30 kw

6SE6440-2UD33-7EA1 37 kw

6SE6440-2UD33-7EB1 37 kw

6SE6440-2UD34-5FA1 45 kw

6SE6440-2UD34-5FB1 45 kw

6SE6440-2UD35-5FA1 55 kw

6SE6440-2UD35-5FB1 55 kw

6SE6440-2UD37-5FA1 75 kw

6SE6440-2UD37-5FB1 75 kw

6SE6440-2UD38-8FA1 90 kw

6SE6440-2UD38-8FB1 90 kw

6SE6440-2UD41-1FA1 110 kw

6SE6440-2UD41-1FB1 110 kw

6SE6440-2UD41-3GA1 132 kw

6SE6440-2UD41-3GB1 132 kw

6SE6440-2UD41-6GA1 160 kw

6SE6440-2UD41-6GB1 160 kw

6SE6440-2UD42-0GA1 200 kw

6SE6440-2UD42-0GB1 200 kw