

阳谷真石漆 辉宇涂料 天然真石漆

产品名称	阳谷真石漆 辉宇涂料 天然真石漆
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

产品详情

真石漆本身是一种复合产品体系，基面、腻子层、真石漆涂层、罩面层的相互聚合、协同作用，阳谷真石漆，才能将真石漆的装饰性和使用寿命发挥到最大。此外，原材料、生产工艺、效果设计及施工等，都涵盖于真石漆的整个体系中。真石漆达到使用年限之后并不是铲除重做。真石漆涂层老化是从面涂层开始，一般7-8年面涂层就会出现一定程度的老化，污物沉积较多，影响整体的装饰性。到时候，只需清理涂层表面，再重新罩上一层面漆即可延长涂层的使用寿命。这就如同好的皮衣，天然真石漆，我们想多穿几年，真石漆生产厂家，就要定期保养，比如一年保养一次。真石漆也是，长期暴露在外风吹雨淋日照，我们要想装饰效果持续更长久，也要对其进行“保养”。

真石漆打磨在喷涂防水保护膜之前，需用普通400--600目砂纸磨掉已干透涂层表面的浮砂及砂粒之锐角，增加天然真石漆表面的美感，同时保证防护膜的完全覆盖。用力不可太猛，否则，会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落等不良现象。真石漆抗污性差是指：灰尘和污物极易沉积、渗入，雨水和人工难以清除，从根本上影响建筑的外观。那么该如何解决真石漆的防污问题？老话重提：“三分产品，七分施工”。真石漆所有性能都取决于两个方面：一是产品自身的品质（原材料的质量、乳液的含量）、二是施工工艺。

真石漆在夏天气温高的时候，发白现象是很少见到，一般都发生在冬季，并且在下雨的时候。当连续几天下雨后，刚施工完的真石漆的表面就会一块一块的发白现象。特别是当气温在10℃以下，湿度85%以上时，真石漆表面就会发白或是好像掉色发花，像是被一层冰霜模糊遮盖住。施工环境温度与乳液玻璃化成膜温度因素：乳液的成膜温度，即乳液玻璃化温度（除弹性乳液外）， T_g 温度都在26℃以上，当气温高于或等于玻璃化温度时乳液才能得到完全固化，只有乳液固化了才能发挥乳液的防水性能。但当气温低于乳液的温度时，真石漆批发，乳液的成膜时间变长，但当温度低于10℃时乳液相对被“保鲜”了，乳液不能完全固化，只能表干。当气温低至5℃以下时，桶里的真石漆也有可能被冻坏。也就是说

当气温低于一定值时，真石漆是不能施工的。这样就不难解释真石漆在冬天的发白投诉特别多了。

阳谷真石漆-辉宇涂料-

天然真石漆由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料有限公司（www.huiyutuliao.com）是河南濮阳,室内涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在辉宇涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创辉宇涂料更加美好的未来。