

唐山别墅SPA泡池安装

产品名称	唐山别墅SPA泡池安装
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

关键工艺技术措施：

- 1、加强景观设计把控，提前与其他专业相协调，合理安排流线及其它功能设置，如吧台、换衣区、强淋等。
- 2、设计中应避免泳池座落在不同的基层上（如地库交界处），施工可由土建单位进行，并同步进行管线预埋和防水处理。
- 3、参照相关规范，以满足最低照明需求为前提，尽量减少灯具。
- 4、事先应进行计算，换水不超过12小时为宜。
- 5、施工应控制排水方向，同时可结合压顶翻边、排水沟进行有组织排水。
- 6、控制土壤高度，可采取沿土壤边缘种植地被、设置雨水井、排水明（暗）沟等措施解决。
- 7、靠近水面区域，以种植常绿乔木为宜。
- 8、光面压顶要慎重使用，木地板表面开细槽为宜，不应使用光面漆。
- 9、不宜采用塑料算子，宜采用花岗岩（大于3CM）加工或其它复合材料。
- 10、应由厂家派专业人员现场放样，指导施工。
- 11、施工中应控制结构成型及底糙平整度，弧形区域可通过调整马赛克间隙进行消化，阳角位置可采用小马赛克或其它材料进行施工。
- 12、施工中应控制基层干燥及胶水透彻度，胶质水洗石区域应避免穿鞋入内。

13、设计阶段把控，现场放样。

14、电气设计中应充分考虑今后的使用。

15、园区内泳池应结合植栽、水域、栏杆等进行有效封闭。

新实（北京）公司致力于游泳池设计、施工、设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。

市场部：易经理 一次合作，终身朋友；欢迎致电，或者加微信好友。游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

新实水科技，只为健康水。

市场部：易经理

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

一：主营业务：

室内外游泳池、别墅游泳池、休闲泳池、戏水乐园、设计、安装、设备销售、维修维护。

空气源热泵、空调机组、除湿机组、设计、安装、设备销售、维护维修。

游泳馆、戏水乐园、景观水池、设计、施工、安装、设备销售、维护维修。

温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸房、设计、安装、设备销售、维修维护。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。

别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。

销售泳池专用、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及泳池瓷砖。

二：业务覆盖范围】|北京|上海|广东|天津|山东|山西|河北|江苏|浙江|安徽|河南|青岛|威海|烟台|济宁|聊城|德州|枣庄|潍坊|临沂|日照|菏泽|连云港|南京|苏州|常州|徐州|沧州|廊坊|天津西青|天津东丽|天津津南|天津滨海新区|天津静海|天津西青|大同|太原|大连|沈阳|营口|长春|吉林|哈尔滨|唐山|赤峰|沧州|石家庄|廊坊|锦州|鞍山|邯郸|邢台|呼和浩特|包头|鄂尔多斯|西安

三：泳池一体化设备使用久了，总会出现一些问题，比如老化、腐蚀以及脱落的现象。那么，人们如何对泳池一体化设备的产品进行保养呢？

1、定期清理：泳池一体化设备在使用的过程中，其易污染的部件难免会出现大量的落灰，如果不能及时清理，灰尘就会变得越来越大，最终形成顽固的污渍，危害性是相当大的。因此，人们必须要用干净的毛巾定期擦拭游泳设备上的灰尘，以免这些污渍影响水质。

2、定期检查游泳设备的各个零部件：一旦发现设备的某个零部件出现明显的异常，比如松动、老化等。视损失情况而定，如果部件损失严重，必须要及时更换新的部件。如果部件只是稍微磨损，可以请专业人员进行维修。从某种程度上来看，可以节省一定的维修费用。

3、选择中性清洁剂：对泳池一体化设备进行清洗的时候，尽量不要用酸性或者碱性清洁剂，应

当选用中性清洁剂，清洁效果非常明显。