

N5244A维修案例分享

产品名称	N5244A维修案例分享
公司名称	深圳市万新宏仪器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	安捷伦:111 N5244A:222 美国:333
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清华东路与大和路交界处花半里清湖花园13栋703
联系电话	075523736615 18823769833

产品详情

深圳市万新宏仪器有限公司

仪器型号：N5244A

故障现象：

扫描线杂波，无法校准，测试数据不正常

检测过程：

执行内部自检发现 Receivers 和 Trace Noise 两项不过，

用频谱分析仪测试端口输出信号时发现两边出现无规律杂波。

经检测后发现源模块里面的放大器坏，更换损坏的放大器完美修复。

源模块修复好后自检全部通过，输出信号纯净无杂波。

