

N5230C网络分析仪维修分享

产品名称	N5230C网络分析仪维修分享
公司名称	深圳市万新宏仪器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	安捷伦:111 N5230C:222 美国:333
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清华东路与大和路交界处花半里清湖花园13栋703
联系电话	075523736615 18823769833

产品详情

深圳市万新宏仪器有限公司

N5230C PNA-L 微波网络分析仪维修案例

一、仪器型号：安捷伦/是德N5230C微波网络分析仪，选件：20G 4端口。

二、故障现象：故障提示Source unlevelled，无法校准，测试数据不正常。

三、检测过程：执行内部自检发现Leveling（电平自检不过）、Rcvr Cal（接收校准自检不过）Receivers（接收自检不过）、NoiseFloor（噪声自检不过）、Trace Noise（触发噪声自检不过）五项不过。

四、检修过程：拆机检测后发现源模块损坏，如果在原厂维修要整个模块更换，维修费非常的高昂，我们工程师将源模块拆开，进行芯片级维修，给客户节省大部分的维修。

五、修复后检测：开机进行自检，所有错误信息消除，故障修复。