

西门子逆变器有相无输出-当天送机可修复

产品名称	西门子逆变器有相无输出-当天送机可修复
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:西门子6SE70维修 逆变器:西门子逆变器维修 德国:西门子交流控制器维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子逆变器有相无输出-当天送机可修复，本公司拥有国内外先进的电子线路板故障在线检测设备，专业的维修设备及相关模拟试验台，维修效率高。本公司拥有一支经验丰富，强弱电相结合的工程师队伍，维修实力强。公司采用电路板无原理图芯片级维修技术，使硬件修复率达到90%左右。

西门子逆变器有相无输出，故障检测处理：逆变器有一路上桥臂驱动电路电源，稳压二极管和限流电阻损坏短路，使驱动电路的输出端Ue不是一5V电压，而是20V电压。光祸隔离器7800A的脚与该端相连，所以7800A脚上的电压测出为20V。7800A的脚和脚串接一个稳压二极管VD，脚上的电压通过稳压二极管VD加到脚，故7800A的脚电压UddI也为20V(精确值为19.4V)。更换电阻和稳压二极管这两个不正常的电压使7800A的输出电压不是0V，而是3V，这样出现3组电流检测保护电路的输出电压不一致，变频器显示输出电流测量值不平衡的故障。实际上变频器输出电流测量值不平衡故障不是电流检测保护电路故障产生的，而是驱动电路故障造成的。

西门子逆变器快速修复故障：炸可控硅，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动，面板显示'E'面板无显示，驱动板烧，驱动电路坏，电压输出不平衡，运行几分钟报过流。缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地，报错，故障报警：FO29,F011,F026,F001,F002,F006，A018，F008，F012,F052，等等故障报警维修

西门子逆变器有相无输出修理流程:

第1步：根据客户的故障描述，分析判断该变频器的可修性。

第2步：客户寄/送到我公司待检。

第3步：工程师具体检测故障点，分析原因，给出处理建议。

第4步：出具检测报告书给客户，报告中附有故障点，处理方法，维修价格，所需时间。

第5步：征询客户意见，等待客户确认，同意则进行维修，不同意则原机返回。

第6步：工程师进行故障排除，维修OK, 带电机测试。

第7步：客户付款。

第8步：交付客户使用。

第9步：良好的质量跟踪服务