

西门子整流单元炸模块晶闸管坏-专业上门修复

产品名称	西门子整流单元炸模块晶闸管坏-专业上门修复
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:整流单元维修专家 整流单元:整流单元十年维修 德国:西门子6SE70维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子整流单元炸模块晶闸管坏-专业上门修复，我公司是国内较早从事工控设备维修单位，目前拥有专业的西门子维修工程师和先进的维修设备，具有丰富的维修技术和经验。我们一直专注维修技术的研究，保证不二次损坏机器，一般故障当天修好，不收取任何检测费用,维修西门子就找专修西门子公司！

西门子整流单元炸模块晶闸管坏故障检测诊断处理：整流单元维修造成安全回路故障的原因主要有以下四点，控制柜门上的紧急停车按钮被按下；断路器出现了闭合现象或者是电缆接触不良甚至出现断裂；检测门开关处的微动开关接触不良；输入模块以及端子模块故障的出现。此类变频器故障大多是在变频器正常停车又重新启动后出现的，变频器维修人员对故障进行初步分析，预测变频器出现故障的原因主要在于人为因素。通过对变频器的控制柜进行检查，发现变频器的紧急按钮在停车后被人为按下，启动时没有被发现，从而造成变频器无法启动的状况发生。

西门子整流单元常见故障：炸可控硅，跳闸，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动,面板显示'E'面板无显示，电压输出不平衡，运行几分钟报过流.缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，故障报警：FO29,F011,F026,F001,F002,F006，F008，F007，F012,F303,F103，F052，等等故障报警维修。

西门子整流单元炸模块晶闸管坏修理地区：上海、浦东、长宁、虹口、闸北、嘉定、普陀、宝山、青浦、奉贤、南汇、黄埔、松江、江苏省、南京、辽宁、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、昆山、太仓、吴江、常熟、南通、如东、扬州、徐州、邳州、淮安、张家港、连云港、浙江省、杭州、绍兴、宁波、温州、湖州、嘉兴、安吉、常州、安徽省、合肥、安庆、马鞍山、天长、无为、芜湖、四川省、成都、攀枝花、重庆、湖北省、武汉、十堰、辽宁省、沈阳、大连、黑龙江省、吉林省、内蒙古、宁夏、湖南省、山西省、忻州、孝义、太原、北京、山东省、胶州、潍坊、兖州、聊城、威海、河北省、石家庄、河南省、郑州、安阳、洛阳、平顶、陕西省、西安、江西省、南昌、上饶

西门子整流单元炸模块晶闸管坏修理型号：

6SE7031-7EE85-0AA0 173.0A 75KW

6SE7032-7EE85-0AA0 270.0A 110.0KW

6SE7033-8EE85-0AA0 375.0A 160.0KW

6SE7034-6EE85-0AA0 463.0A 200.0KW

6SE7036-1EE85-0AA0 605.0A 250.0KW

6SE7038-2EH85-0AA0 821.0A 400.0KW

整流/回馈单元 书本型 3AC380-480V

6SE7022-1EC85-1AA0 21A 7.5KW

6SE7024-1EC85-1AA0 41A 15KW

6SE7028-6EC85-1AA0 86A 37KW

整流/回馈单元 装机/装柜型

3AC380-480V

6SE7031-7EE85-1AA0 173A 75KW

6SE7032-2EE85-1AA0 222A 90KW

6SE7033-1EE85-1AA0 310A 132KW

6SE7033-8EE85-1AA0 375A 160KW

6SE7034-6EE85-1AA0 463A 200KW

6SE7036-1EE85-1AA0 605A 250KW

6SE7038-2EH85-1AA0 821A 400KW