

# 新国标健身路径双位双杠批发厂家

产品名称	新国标健身路径双位双杠批发厂家
公司名称	沧州昊然教学设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县小营乡张西台村
联系电话	18031796139

## 产品详情

室外健身器材产品属于机械加工安装类劳动密集型产业，行业门槛较低，产品同质化严重，市场竞争十分激烈。由于在室外健身休闲场所露天使用，与广大健身群众身体直接接触，因此室外健身器材的安全性、可靠性、耐用性等质量状况直接关系到健身活动者的人身安全和身体健康。

### 一、 监督抽查发现的问题

室外健身器材由于产品种类繁多，且需要对生产企业内的成品、现场安装养护竣工后产品进行质量检测，方能全面考查产品质量状况，因此质量检测工作量较多，监管实施难度较大，尚未开展过产品质量国家监督抽查。

2014年和2015年，国体中心连续两年对河北省内的室外健身器材进行了省级监督抽查（见图1），其中2014年抽查27家企业生产的34批次产品，结果为11家企业的11批次产品不合格，抽检合格率为67.7%。2015年抽查12家企业生产的20批次产品，结果为4家企业的4批次产品不合格，抽检合格率为80%（见图2）。两次抽查的不合格项目主要集中在附加要求的安全性能上。

一是手指、手部挤压设计，没有按照标准要求，设计制造活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的间隙，容易对使用者的手指、手部造成挤压伤害。

二是头、颈卡夹闭合开口设计，没有按照标准要求设计控制，容易造成对头、颈的卡夹，从而造成伤害事故。

三是阻尼装置设计，标准要求滚筒、转盘类等快速转动形式的器材应设置防止超速运转的阻尼装置，没有这一设置快速转动时容易造成人身伤害。

## 二、质量调查发现的问题

通过质量调查发现，室外健身器材的质量问题主要集中在以下几个方面：

一是器材跌落高度大于标准要求的安装地面无缓冲层，即便部分有缓冲层，其缓冲层面积也小于标准规定的碰撞区域范围。

二是室外健身器材安装选址不当，安装地点跌落空间小于运动范围，如：器材过于靠近居民楼房、围墙、树木以及相邻器材自由空间重叠等。三是器材安装后水泥未干投入使用，造成器材松动不稳。四是部分预埋式器材安装使用膨胀螺栓，不符合标准规定。