

# 伟燕解密奥驰驾驶室 预约五征车棚奥驰配件 五征车棚奥驰配件

产品名称	伟燕解密奥驰驾驶室 预约五征车棚奥驰配件 五征车棚奥驰配件
公司名称	五莲县伟燕车辆配件经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县县工业园内日照路西首
联系电话	13336233358

## 产品详情

这些奥驰车楼奥驰驾驶室奥驰汽车使用误区你知道吗

这些奥驰车楼奥驰驾驶室奥驰汽车使用误区你知道吗

一些新手司机在给奥驰汽车车子做保养的时候，往往会犯一些不明显但是有一些危险的错误，那么今天伟燕五征汽配的小编就来给大家说一说4种常见的错误。

### 1、奥驰汽车车轮螺栓螺母涂润滑油

有些车主为了防止奥驰汽车车轮上的螺栓螺母生锈，就让往螺栓螺母上边涂上一层润滑油，这种做法不仅是错误的，还会给行车安全带来很大的隐患。螺栓和螺母拧紧之后，相互之间有着自锁的特性，涂上润滑油之后会使摩擦力下降，当车子在高速行驶的时候，螺栓螺母就会比较容易松动甚至的脱离。

### 2、直接用水冲洗奥驰汽车

夏天很多人洗车往往是直接用水直接进行冲洗，奥驰车身外部可以这样做，但是奥驰车身内部不要用水直接冲洗，这是因为车内底边脚垫的下边，有着很多的凹槽以及小孔，用水清洗之后，通过凹槽沉积在凹槽内不易挥发，或者是通过那些小孔窜流到变速箱上的其他部件，最后产生生锈。在一些密封性较高的车上更是不能这样做，正确的做法应该用湿抹布取一定给的清洁剂，避免产生积水。

### 3、不同品牌冷却剂混合用

大家都知道发动机冷却剂不足时应及时添加，但是您是否把不同品牌的冷却液混在一起使用了呢？如果是的，那么小编却您还是把冷却液放掉吧，重新加同一品牌的冷却液。因为不同品牌的冷却液其化学性能可能相差很远，不同品牌的冷却液所用的防腐剂也不同，所以不能混合使用。

#### 4、启动前狂踩奥驰汽车油门

在启动前相信很多司机朋友有着一些习惯，比如说启动前踩几脚油门进行热车，特别是在冬天的时候更为明显，电控喷油装置的发动机与普通化油器式发动机不同，它的喷油控制装置是能够在冷车启动时自动增加供油量，所以就没有必要在起启动前踩油门了，更是不要不启动前连续急踩，否则发动机启动产生不良反应

奥驰d3驾驶室车内饰棚顶脱落看脱落的面积可以选择整体更换和4S店局部维修。

- 1、奥驰d3驾驶室去修理店换新的1千元左右，可能有胶水异味。
- 2、学会自己把奥驰d3驾驶室的顶棚拆装方法，用糯米熬成浆糊，整体涂刷、粘贴、暴晒，环保无异味，不知时间长了会不会发霉、脱落。
- 3、直接拿剪刀将奥驰d3驾驶室顶棚布剪掉，漏出橙色的胶底，就像自来旧的牛仔裤，看惯了就不换了。

以上信息由五莲县伟燕五征汽配提供，望博您一笑。

主要供应：

奥翔1600车棚驾驶室，奥翔1700车棚驾驶室，奥翔1500车棚驾驶室，鸿福车棚驾驶室，金玉虎半围车棚，金运虎半围车棚，翔运虎半围车棚，

吉祥虎半围车棚，小银虎半围车棚，金锐虎半围车棚，神州虎半围车棚，翔瑞虎半围车棚

奥翔车棚驾驶室，奥翔1600车棚驾驶室，奥翔1600豪华车棚驾驶室，奥翔1700车棚驾驶室，鸿福车棚驾驶室，奥翔500排半车棚驾驶室，

凌驭车棚驾驶室，御福车棚驾驶室，金运虎半围车棚，金玉虎半围车棚，吉祥虎半围车棚，小银虎半围车棚，神州虎半围车棚，

五征奥驰2000车楼车棚驾驶室，五征奥驰1800车楼车棚驾驶室，五征奥驰V6车楼车棚驾驶室，五征缔途车楼车棚驾驶室总成，五征奥驰1700车楼车棚驾驶室，五征奥驰D5车楼车棚驾驶室，五征奥驰D6车楼车棚驾驶室，五征奥驰D3车楼车棚驾驶室，奥驰V1车楼车棚驾驶室，奥驰D2车楼车棚驾驶室总成

奥驰D2车棚驾驶室，奥驰X2车棚驾驶室，奥驰X3车棚驾驶室，奥驰1600车棚驾驶室，奥驰宏瑞车棚驾驶室，奥驰驾驶室总成，奥驰车棚总成

奥驰x6车棚驾驶室，奥驰X2驾驶室总成，奥驰排半驾驶室，奥驰Y2车棚驾驶室总成，奥驰X3车棚驾驶室，奥驰A1车棚驾驶室，奥驰驾A2车棚驾驶室，

奥驰A3车棚驾驶室，奥驰V2车棚驾驶室，奥驰V3车棚驾驶室，奥驰V6车棚驾驶室，奥驰单排车棚驾驶室，奥驰T2车棚驾驶室，奥驰t3车棚驾驶室，

缔途车棚驾驶室，奥驰V6车棚驾驶室，奥驰D5车棚驾驶室，奥驰D3车棚驾驶室，奥驰V1车棚驾驶室，奥驰V2车棚驾驶室，奥驰V3车棚驾驶室，奥驰Y2车棚驾驶室，

奥驰2000驾驶室，奥驰1800驾驶室，奥驰1700驾驶室，奥驰A1驾驶室，奥驰A2驾驶室，奥驰驾A3驾驶室

，奥驰宏瑞驾驶室，

五征奥驰A1车棚，五征缔途车棚，五征奥驰A2车棚，五征奥驰A3车棚，五征奥驰D2车棚，五征奥驰D3车棚，

五征奥驰2000车棚，五征奥驰1800车棚，五征奥驰1700车棚，五征奥驰宏瑞车棚，五征奥驰d6车棚，

五征奥驰2000车棚，五征奥驰1800车棚，五征缔途X2车棚，五征奥驰X3车棚，五征奥驰X6车棚，五征奥驰V6车棚，

五征奥驰V1车棚，五征奥驰V2车棚，五征奥驰V3车棚，五征奥驰T2车棚，五征奥驰T3车棚，

五征缔途车棚，五征奥驰D6车棚，五征奥驰D5车棚，五征奥驰D3车棚，五征奥驰D2车棚，五征奥驰X2车棚，

五征奥驰X3车棚，五征奥驰X6车棚，五征奥驰2000车棚，五征奥驰1800车棚，五征奥驰1700车棚，预约五征车棚奥驰配件，

奥翔1600A款车棚

，五征车棚奥驰配件，奥翔1500A款半围车棚，1500半围车棚，奥翔1600半围车棚，奥翔1700半围车棚

奥福1500车棚，鸿福车棚驾驶室，小先锋半围车棚，

奥驰棚壳，奥驰门壳，奥驰装饰件，奥驰底盘件，奥驰钣金件，奥驰大灯，奥驰保险杠，奥驰车门，奥驰门壳，奥驰中冷器，奥驰散热器

奥驰冷凝器，奥驰组合开关，奥驰工作台，奥驰车架，奥驰大箱，奥驰玻璃，缔途大灯，缔途后尾灯，缔途保险杠

缔途挡泥板，缔途消声器，缔途门壳，缔途棚壳，缔途覆盖件，缔途方向机，缔途座椅，缔途板簧，奥驰前围，

奥驰内饰，奥驰大灯，奥驰保险杠，奥驰轮眉，缔途彩贴，奥驰彩贴，奥驰导流罩，奥驰电器，奥驰大箱，

因为品种众多，就不一一概述，具体品种请来电微信详询，伟燕汽配期待您的光临。

在外循环的情况下如果有废气味考虑外界空气环境，外界空气环境没问题的话就有发动机燃烧不彻底，产生回油的可能性比较大。因为奥驰V1车楼驾驶室奥驰V2车楼驾驶室奥驰V3车楼驾驶室发动机配气系统的新鲜空气就是从奥驰V1车楼驾驶室奥驰V2车楼驾驶室奥驰V3车楼驾驶室空气滤清器里传送过去的，由于燃烧不彻底发动机回油和空气还是从奥驰V1车楼驾驶室奥驰V2车楼驾驶室奥驰V3车楼驾驶室空气滤清器传送出去，奥驰V1车楼驾驶室奥驰V2车楼驾驶室奥驰V3车楼驾驶室空气滤清器传送出来的废气汽车向前运行的时候空气就向后面流，正好被外循环进风口接住一些废气。所以，就会闻到空调有废气味。

检查下发动机的情况以及奥驰V1车楼驾驶室奥驰V2车楼驾驶室奥驰V3车楼驾驶室空调滤芯是否长时间没有更换导致有废气味

缔途车棚驾驶室，奥驰V6车棚驾驶室，奥驰D5车棚驾驶室，奥驰D3车棚驾驶室，奥驰V1车棚驾驶室，奥驰V2车棚驾驶室，奥驰V3车棚驾驶室，奥驰Y2车棚驾驶室，奥驰2000驾驶室，奥驰1800驾驶室，奥驰1700驾驶室，奥驰A1驾驶室，奥驰A2驾驶室，奥驰A3驾驶室，奥驰宏瑞驾驶室，五征奥驰A1车棚，五征缔途车棚，五征奥驰A2车棚，五征奥驰A3车棚，五征奥驰D2车棚，五征奥驰D3车棚，五征奥驰2000车棚，五征车棚奥驰配件一件起批，五征奥驰1800车棚，五征奥驰1700车棚，五征奥驰宏瑞车棚，五征车棚奥驰配件总汇，五征奥驰d6车棚，奥驰大箱，奥驰挡板，奥驰立柱，奥驰前围，五征奥驰雨刮器，奥驰雨刮联动杆，奥驰暖风机，奥驰鼓风机，奥驰电动门窗升降器，奥驰电动门窗开关，奥驰电锁，奥驰门锁，奥驰外扣，奥驰内扣，奥驰门衬板，奥驰安全带奥翔1600车棚驾驶室，奥翔1700车棚驾驶室，奥翔1500车棚驾驶室，鸿福车棚驾驶室，金玉虎半围车棚，金运虎半围车棚，翔运虎半围车棚，吉祥虎半围车棚，小银虎半围车棚，金锐虎半围车棚，神州虎半围车棚，翔瑞虎半围车棚奥翔车棚驾驶室，奥翔1600车棚驾驶室，奥翔1600豪华车棚驾驶室，奥翔1700车棚驾驶室，鸿福车棚驾驶室，奥翔500排半车棚驾驶室，凌驭车棚驾驶室，御福车棚驾驶室，金运虎半围车棚，金玉虎半围车棚，吉祥虎半围车棚，小银虎半围车棚，神州虎半围车棚，

因为品种众多，就不一一概述，具体品种请来电微信详询，伟燕汽配期待您的光临。

伟燕解密奥驰驾驶室-预约五征车棚奥驰配件-五征车棚奥驰配件由五莲县伟燕车辆配件经销处提供。五莲县伟燕车辆配件经销处（[www.wywjzpj.com](http://www.wywjzpj.com)）是专业从事“五征奥驰车棚驾驶室,五征三轮车车棚,五征原厂配件奥驰汽车配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于兆伟。同时本公司（[www.axchepeng.com](http://www.axchepeng.com)）还是专业从事奥翔车棚，原厂奥翔车棚，五征原厂奥翔车棚的厂家，欢迎来电咨询。