

青储机 荔客机械 改装青储机

产品名称	青储机 荔客机械 改装青储机
公司名称	宁津县荔客机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道办事处西维村
联系电话	18353416106

产品详情

玉米青储收获机工作中需要注意事项有哪些？

保持电器系统，改装青储机，起动机性能完好，不要长时间怠速运转，停车立即熄火；采用金属清洁剂代替煤油，柴油，清洗机器零件，不仅能节约油料，还去污力强，使用方便；农机手们操作技术是否得当，使用是否科学，青储机，可以使油耗相差15%-20%，因此玉米收割机节省油量大有文章，农民朋友切不可轻视；定期的清楚冷却系统的水垢以及管道的中油垢以及沉淀物，保持发动机的正常工作的温度，玉米青储收获机，保持冷却水的干净，尽量使得水温保持在75度-90度左右。同时呢按照季节来使用油料。荔客农业机械玉米收割机下田工作的时候需要连片的工作，适当的去规划一下田块以及行车的路线，尽量的减少机械的空缺，空转，缩短工作行走的总路程，减少一些没必要的消耗；

玉米青储机的用途？

1.青贮玉米：

玉米是禾本科一年生高产作物，青贮玉米(又称饲料玉米)并不指玉米品种，而是鉴于用途，青贮玉米是将新鲜玉米存放到青贮窖中(即进行青贮)，经发酵制成饲料或工业原料。青贮玉米是鉴于农业生产习惯对一类用途玉米的统称。青贮玉米与普通籽实玉米不同。

2.青储玉米：

青储玉米，就是将鲜玉米棒连同鲜玉米秸秆粉碎，通过青储发酵机械，包装成一捆，可以保存1-3年!

玉米青储机排肥筒轴不转动：产生排肥筒轴不转动原因是：肥料太湿或者肥料过多，颗粒过大造成堵塞，履带青储机，致使肥料不能畅通的施入土壤。排除方法是：清理搅龙。敲碎大块肥料。悬挂机构行距不一致：产生这种情况的原因是：作业组件限位板损坏或者是作业组件与机架的固定螺栓松动。致使作业组件晃动，导致播种行距不一致。

宁津荔客生产的玉米青储机型号分为：1.4米割台，1.8米割台，2.4米割台，也可根据用户实际情况进行制作。

青储机-荔客机械-改装青储机由宁津县荔客机械加工厂提供。宁津县荔客机械加工厂（www.wpxkjx.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！