

ABB变频器维修ABB变频器ACS510维修ACS550北京

产品名称	ABB变频器维修ABB变频器ACS510维修ACS550北京
公司名称	北京天浦正达电子科技有限公司
价格	102.00/台
规格参数	品牌:ABB 型号:ACS800
公司地址	北京市顺义区李遂镇市场南路1幢388号（注册地址）
联系电话	15311878630

产品详情

ABB变频器维修ABB变频器ACS510维修ACS550北京

ABB变频器维修 ABB变频器维修故障报警代码：1 OVERCURRENT过流 2 DC OVERVOLT直流过压 3 DEV OVERTEMP过温 4 SHORT CIRC短路 6 DC UNDERVOLT直流欠压 7 AI1 LOSS(AI1 丢失) 8 AI2 LOSS(AI2 丢失) 9 MOT TEMP电机过温 10 PANEL LOSS控制盘丢失 12 MOTOR STALL电机堵转 14 EXTERNAL FLT 1外部故障 15 EXTERNAL FLT 2外部故障 216 EARTH FAULT接地故障 17 UNDERLOAD欠载 18 THERM FAIL内部故障 19 OPEX LINK(OPEX 连接) 20 OPEX PWR(OPEX 电源) 21 CURR MEAS电流测量 22 SUPPLY PHASE电源缺相 26 DRIVE ID传动识别号 27 CONFIG FILE配置文件 28 SERIAL 1 ERR串口 1 故障 29 EFB CONFIG FILE(EFB 配置文件) 30 FORCE TRIP强制跳闸 31 EFB 1 32 EFB 2 33 EFB 3 34 MOTOR PHASE电机缺相 35 OUTPUT WIRING输出接线故障 36 INCOMP SWTYPE软件版本不兼容

ABB变频器维修：ACS150系列、ACS300系列、ACS350系列、ACS400系列、ACS500系列、ACS600系列、ACS800系列、ACS510系列、ACS550系列