

昌吉弧形铝单板价格

产品名称	昌吉弧形铝单板价格
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

今天来谈谈铝单板到达工地，现场安装后的掉漆的问题。一般情况下，注重品质的氟碳铝单板生产厂家的铝单板产品是轻易不会出现脱漆的现象的。但是，由于各个厂家的技术工人水平不一，使用的机器设备也各有差异，从而使得脱漆出现有一定的可能性。我们今天来仔细分析下，现场掉漆的原因。

第一种可能性，廉价的铝单板厂家虽然价格偏低，生产出的铝单板肉眼观看也大同小异，不仔细看确实分辨不出来，但是工艺相差很多。特别是在打磨抛光过程中敷衍了事，导致铝单板板面不平整，油漆不能很好的覆盖在铝单板表面，导致漆膜过厚过薄。

第二种可能性，铝单板在钣金车间经过钣金加工成型后，是需要经过的一道很重要的工序-----前处理，这道工序必不可少相当重要。主要作用是通过化学药剂，将铝单板表面的污渍油渍清洗干净，并将表面钝化，形成大小不一，肉眼看不见的小的坑坑洼洼，提高油漆的附着力，如果没有这道工序的话，喷涂上的油漆则很有可能会掉漆。前处理的每个工序的时间的长短，药剂的含量的多少，都会影响前处理的效果。