

奥驰D2车棚总成嗨购不停 奥驰D2车棚总成 伟燕奥驰配件可靠

产品名称	奥驰D2车棚总成嗨购不停 奥驰D2车棚总成 伟燕奥驰配件可靠
公司名称	五莲县伟燕车辆配件经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县县工业园内日照路西首
联系电话	13336233358

产品详情

春天卡车奥驰X2驾驶室五征车棚保养小技巧

春天卡车奥驰X2驾驶室五征车棚保养小技巧-奥驰五征驾驶室作者：伟燕 来源：未知 发布时间：2019-05-20《春天奥驰卡车保养小技巧》本文由伟燕五征汽配于2019年5月20日整理发布。伟燕五征汽配出售各种五征奥驰车配件五征缔途车配件，五征三轮车配件，如果您需要五征奥驰车配件五征缔途车配件，五征三轮车配件可以和我们联系。

阳春三月，各地的气温都已经回升，万物都复苏，一片生机盎然，这个时候也要给自己的五征奥驰爱车做一个保养，春天的气候温和，大家都会觉得做保养的就比较容易一些，但是北方的话风沙就比较大了，在给五征奥驰车子保养的时候一定要注意，不能马虎。

奥驰X2驾驶室五征车棚内饰清洁

奥驰X2驾驶室五征车棚内饰的清洁在春季格外的重要，因为春天不万物复苏，菌也慢慢的复苏，如果内饰不保持一定的清洁，司机长期待在那样的环境下会很容易出现不适。今天十堰千丰工贸就来给大家说一说在内饰清洁上应当注意什么。

清洁舒适的内饰可以给你带来焕然一新的感觉。用毛巾或海绵沾上肥皂水或清洗剂，擦洗仪表板的每个角落。

需要注意的是清洗化纤表面先用洗尘器将灰尘吸掉，然后用专用纺织品清洁剂浸润几分钟，待灰尘溶解后，再用毛巾擦洗干净。若镀铬表面也应经常擦洗以保持其光亮程度，当发现镀铬表面已经划伤时，应及时密封防止锈蚀继续扩展。

底盘养护

除了轮胎之外，底盘是车辆离地面最近的部位，平时没少被石子和其他异物暗算。底盘上还布置了燃油

管道、排气管道、变速箱及发动机缸体，这些重要部位都需要受到保护。仔细检查底盘是否有擦伤，如有应及时修补，做好密封防锈工作。

油液检查

其实，油液是每次检查的必检项目，检查的时候，首先要看看发动机舱内各油液罐的存量，及时补充存量不够的油液。除了存量，还要检查容易混入水分的油液是否变质。如果发现油液有异样，就要立即更换。如果你现在使用的机油黏度过高，应及时更换为夏季用润滑油。

蓄电池

要是你的奥驰X2驾驶室五征车棚车辆长期停放，现在可要小心了，它可能没有电了哦。检查蓄电池的工作性能是否良好，有必要的到维修站去做以检测。如果要长时间停放车辆，奥驰D2车棚总成嗨购不停，建议将蓄电池的连接线拔掉。不过即使蓄电池单独存放，他自身也会产生自放电现象，所以需要定期的为蓄电池充一次电。

奥驰X2驾驶室五征车棚车漆养护

车漆可以有一定的防腐作用，在春季雨水逐渐增多之后，雨水中的酸性物质就会损害汽车的漆面，所以要养成在雨后洗车的习惯，但是在清洗车之后，不要在强光之下暴晒，以及在热车的状态之下洗车，这个做就会很容易造成漆面的脱落。我还可以根据车子的情况进行打蜡、贴膜等漆面的养护。

轮胎检查

轮胎是车辆和地面接触的部位了，就算是一直行驶路况良好的高速公路上，也应当要仔细检车轮胎，这样可以有效的避免一些隐蔽的破损和磨损的状况。

以上的几点就是在春季的时候，奥驰X2驾驶室五征车棚汽车保养的重点检查项目了，只有当车子调整到了佳的状态下，奥驰D2车棚总成，在驾驶的过程中，才会更加得心应手，因此不能忽视了春季对车子的保养。

奥驰X3汽车驾驶室工作台塑料爆皮还掉颜色怎么处理

五莲县伟燕五征汽配的小编为您介绍：

奥驰X3汽车驾驶室工作台塑料爆皮还掉颜色怎么处理

奥驰X3汽车驾驶室工作台塑料爆皮还掉颜色的原因是很多车暴晒后时间长了都会那样，要处理好就是到钣金那里用原子灰补上后在做一层包皮就行，工程也不算很大。

奥驰X3驾驶室工作台皮座清洗：首先要用软刷子、半湿毛巾重点清洗需要修复、有皱纹的皮面，因为这里的灰尘很多，然后用干毛巾擦干。这样做的目的是为了保证皮革表面的清洁和干爽，后续材料才能更好地渗透进皮层。

奥驰X3驾驶室工作台皮座打磨：接下来要用水砂纸打磨需要修复的表面，如果有一些龟裂的硬块要除掉，打磨后的皮屑用牙刷刷除。

奥驰X3软化补伤：在处理过后的皮革表面涂上皮革软化剂，用来软化发硬的镇皮，然后再按照“填充——打磨——填充——打磨”的顺序涂上补伤膏，这一过程就和汽车喷漆里面的“补土”工序一

样，只不过施工对象是皮面不是漆面。

奥驰X3驾驶室工作台处理上色：上色前还要在皮层表面喷一层处理剂，用于除去分解皮层污渍、纤维，然后尽快在60~150秒内上色。上色要对应色卡选定颜料、用喷枪均匀喷涂皮层，最后再喷上起到固色作用的后处理剂。

伟燕汽配还有

奥驰V6驾驶室总成，奥驰V1车棚总成，奥驰V2驾驶室，奥驰V3驾驶室总成，奥驰车门总成门壳，

奥驰x3车棚驾驶室总成，奥驰X2驾驶舱，奥驰T2驾驶室总成，奥驰Y2车棚总成，奥驰保险杠，奥驰散热器，排半奥驰D2车棚总成，

五征缔途车棚，缔途驾驶室总成，缔途驾驶室棚壳，奥驰V6车棚总成，奥驰X6驾驶室大灯，奥驰X6车棚踏步，

奥翔1600车棚，奥翔1500车棚，奥翔1700车棚，金牌鸿福车棚，金牌鸿福车棚总成，翔运虎半围车棚，

奥翔1500A款半围车棚，奥翔1600A款半围挡风板，小银虎前脸，金玉虎半围车棚，翔瑞虎半围车棚，

奥翔1600半围车棚，奥翔1500半围挡风板，奥翔1700半围挡风板，金运虎半围前脸，御福车棚总成，

奥翔1600豪华车棚，奥翔1500豪华车棚，奥翔1700豪华车棚，金锐虎半围挡风板，金玉虎半围车棚等配件销售，如有需要，欢迎咨询。

五征缔途车棚驾驶室可以方便地前翻，以暴露出发动机、离合器和变速器等总成，十分方便地进行调整和维修。待调整修理好了之后，又可以方便地回位，恢复缔途车棚驾驶室原来位置，便于驾驶。缔途车棚驾驶室翻转锁止操纵机构简图，其位置在驾驶室左侧后部下方，驾驶员站立时，手够得到。

前翻前翻前将保险销从销孔中拔出，将操纵手柄向下压并扳到底，使锁止机构主钩脱离锁栓总成；将手动拉杆向外拉，使保险钩脱离开锁栓固定架，此时驾驶室在弹力作用下向上弹起一个角度，使缔途车棚驾驶室处于可抬起的位置上。

前翻时向上推动用扶手，缔途车棚驾驶室便可顺利抬起，直到支撑杆总成伸直，驾驶室达到前翻平衡位置；再向上搬动锁钩，并将开口销插入到锁孔中，锁定支撑杆，将驾驶室翻转后定位。翻转后要将支撑杆上的锁销切实插入销孔中，以防止支撑杆松动驾驶室自然落下。

回位回位按前翻的相反步骤进行：先扶住扶手，拔开口销，并向下扳动锁钩；将扶手向下拉压，使驾驶室回落。

当缔途车棚驾驶室回落到支撑位置时，保险钩即锁住在锁栓固定架的锁口上，缔途车棚驾驶室先被预锁止。最后锁定时再向上推动操纵手柄使锁止机构主钩锁住在锁栓总成的搭扣中；再将保险销切实插入销孔中，驾驶室即被牢靠锁定。

操纵机构随动在驾驶室前翻中，驾驶室中的主要操纵机构与驾驶室一起前翻，例如转向盘和变速杆等。

转向盘前翻，单排奥驰D2车棚总成，仍有转向作用，便于调整转向机构；变速杆和变速操纵机构前翻，仍有变速操纵作用，以便于调整变速操纵杆系。驾驶室前翻时，整个驾驶室底板随着前翻，因此要注意缔途车棚驾驶室中的所有物品会随着前翻，应事先进行清理和整理，以免引起不必要的损失。缔途车棚驾驶室前翻时，前风窗玻璃随着前翻，应检查仪表板和前风窗玻璃之间的物品，以免引起前风窗玻璃的损坏。

缔途车棚 驾驶室前翻时，缔途车棚驾驶室前方的人应撤离，翻转操作人员在翻转时应给出声音信号，使周围的人注意，以免引起不必要的人员伤害。

奥驰D2车棚总成嗨购不停-奥驰D2车棚总成-伟燕奥驰配件可靠由五莲县伟燕车辆配件经销处提供。五莲县伟燕车辆配件经销处（www.wywjzpj.com）是一家专业从事“五征奥驰车棚驾驶室,五征三轮车车棚,五征原厂配件奥驰汽车配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“五征奥驰2000车棚车楼驾驶室,奥翔车棚,鸿福车棚,车门棚壳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使伟燕奥驰配件在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.acchepeng.com）还是专业从事奥驰车棚，奥驰车棚总成，原厂奥驰车棚的厂家，欢迎来电咨询。