

MBR膜常见故障分析及处理办法山东万熙MBR膜污水处理一级A标准

产品名称	MBR膜常见故障分析及处理办法山东万熙MBR膜污水处理一级A标准
公司名称	山东万熙环保科技有限公司
价格	85.00/平方
规格参数	品牌:万熙 型号:定制 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区1号楼1-603（注册地址）
联系电话	13326365362 18654709134

产品详情

BR膜常见故障及处理方法

膜元件的故障一般有：曝气异常、膜间压差上升以及透过水流量减少、透过水质恶化。以下所示为针对各种情况而产生的问题、原因和处理方法。

问题	原因	处理方法
曝气空气达不到标准量	鼓风机故障	检查鼓风机
	曝气管堵塞	清洗曝气管
膜组件内或膜组件间曝气状态不稳定	该膜组件的曝气管堵塞	清洗该膜组件的曝气管
	膜块安装不水平	调整膜块的安装水平
透过水量减少或膜间压差上升	有膜堵塞	进行药洗
	仪表显示不准确	对仪表进行校正
	曝气异常导致对膜面没有良好地冲洗	改善曝气状态

	污泥形状异常导致污泥过滤性能恶化	改善污泥性状 调整污泥排放量 阻止异常成分的流入（油分等） BOD负荷的调整 原水的调整 （添加氮、磷等）
	透过水的悬浊成分增多	膜元件或软管损坏
		封住该膜元件或集水管的导流管
		透过水的配管管线泄漏
		调查、修复不良部分
	透过侧生长有细菌	对透过水管路进行有效氯浓度为100~200mg/L的次氯酸钠的注入清洗
	在线测试仪表内部进入污物	对在线测试仪表进行清洗

山东万熙环保科技有限公司，万熙MBR膜专业生产厂家。有关膜运行中的技术问题可以一起探讨学习。
 ：