

起重电磁铁 废钢铁电磁吸盘

产品名称	起重电磁铁 废钢铁电磁吸盘
公司名称	河南安尔特起重机械有限公司
价格	10900.00/台
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业园区
联系电话	0373-8750777 13262191787

产品详情

起重电磁吸盘使用方法有哪些？

起重电磁吸盘现象产生的原因在于电荷运动产生波动。形成磁场，因此所有的电磁现象都离不开磁场。起重电磁吸盘在工业中的应用是非常广泛的，对于起重电磁吸盘我们要了解它的使用条件好使用注意事项。

使用起重电磁吸盘应该注意的事项：

- 1、要清楚电起重电磁吸盘所使用磨床的规格、性能、精度及参数，超出木机床加工范围的工件，不许加工。要严格按机床说明书的规定和常规要求进行操作，不可自行其事。
- 2、要特别注意起重电磁吸盘的砂轮的安全使用。因磨床的主运动为砂轮主轴的旋转，故

砂轮的线速度高，磨削中砂轮一旦破碎，后果非常严重。所以对砂轮安装前要按砂轮厂合格证全面检查，受潮湿、有裂痕、过期限、超规格砂轮不能使用，砂轮还要静平衡。

3、起重电磁吸盘与砂轮有关的环节更要引起注意，要注意所用切削液应与砂轮的结剂相匹配。

4、起重电磁吸盘加工磨削前，检查防护罩装好否，严禁随意拆卸。砂轮先空转几分钟，砂轮试运行，千万不要站在砂轮运动的切线方向。磨削结束后，砂轮还要空运转几分钟，甩干砂轮空隙内切削液。修整砂轮时，进给量不易过大，并防止飞砂迷眼起重电磁吸盘。

。