

## 高邮康沃变频器热搜维修案例

产品名称	高邮康沃变频器热搜维修案例
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:专业维修康沃变频器 型号:康沃全型号 产地:高邮康沃变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

I 停车

OFF1 : 047E Hex

OFF2 : 047C Hex

OFF3 : 047A Hex

I 反转 : 0C7F Hex

I 故障复位 : 04FE Hex

2 状态字

G120变频器通过通讯发送的状态字中每一位都代表了变频器不同的状态，在参数手册的r0052中有对每一位含义的说明，也可参考下表：

状态字位

含义

参数设置

0

## 接通就绪

r899.0

通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障的产生，而不是实际输入电压真的出现欠电压。A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的，它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的厚膜电路，这给维修带来了一定的困难，其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。

(5) 此外我们还会碰到一些LV故障，欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障，三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。开关电源脉冲变压器的损坏也是A200系列变频器的一个常见故障，由于开关电源输出负载的短路，或母线电压的突变而导致脉冲变压器初、次级绕组的损坏。

## 各行业通用产品

变频器维修：三菱(Mitsubishi)，安川(Yaskawa)，西门子(Siemens)，施耐德(Schneider)，台达(Delta)，三肯(Sanken)，台安(T-verter)，富士(Fuji)，松下(Panasonic)，AB，ABB，KEB，CT，艾默生，丹佛斯(Danfoss)等各国变频器及软件调整。

PLC维修：欧姆龙(OMRON)、三菱、西门子、松下、AB、台安、富士各系列PLC编程，改错，复制及硬件维修。

各品牌交流伺服控制驱动器、编码器、直流调速器维修

各类工业开关电源及电源控制板，激光电源，大型UPS维修

各类工控电脑主板及控制板卡，显示器、触摸屏等人机界面维修

绘图仪、雕刻机、喷码机、喷绘机维修

## 电子制造行业

线路板(PCB)企业的所有设备(如钻机、锣机、曝光机等)上的电子线路控制板，cpu板、信号板、放大器、I/O板、镭射感应器、触摸屏、各类特殊显示器等。SMT、SMD设备上的所有电子线路控制板、伺服控制器。J300-015HFE ; 1.5 ; 4

SJ300-022HFE ; 2.2 ; 6

SJ300-040HFE ; 4 ; 9

SJ300-055HFE ; 5.5 ; 12

SJ300-075HFE ; 7.5 ; 17

SJ300-110HFE ; 11 ; 23

SJ300-150HFE ; 15 ; 31

SJ300-185HFE ; 18.5 ; 38

SJ300-220HFE ; 22 ; 44

SJ300-300HFE ; 30 ; 57

SJ300-370HFE ; 37 ; 71

SJ300-450HFE ; 45 ; 86

SJ300-550HFE ; 55 ; 110

SJ300-750HFE ; 75 ; 144

SJ300-900HFE ; 90 ; 180

SJ300-1100HFE ; 110 ; 216

SJ300-1320HFE ; 132 ; 260

SJ300-1600HFE ; 160 ; 325

SJ300-2200HFE ; 220 ; 36130K-CH、FR-F540-22K-CH、FR-F540-18.5K-CH、FR-F540-15K-CH、FR-F540-11K-CH、FR-F540-7.5K-CH、FR-F540J-15K-CH、FR-F540J-11K-CH、FR-F540J-7.5K-CH、FR-F540J-5.5K-CH、FR-F540J-3.7K-CH、FR-F540J-2.2K-CH、FR-F540J-1.5K-CH、FR-F540J-0.75K-CH、FR-F540-5.5K-CH、FR-F540-3.7K-CH、FR-F540-2.2K-CH、FR-F540-1.5K-CH、FR-F540-0.75K-CH、FR-F740-S75K-CH、FR-F740-55K-CH、FR-F740-45K-CH、FR-F740-37K-CH、FR-F740-30K-CH、FR-F740-22K-CH、FR-F740-18.5K-CH、FR-F740-15K-CH、FR-F740-11K-CH、FR-F740-7.5K-CH、FR-F740-5.5K-CH、FR-F740-3.7K-CH、FR-F740-2.2K-CH、FR-F740-1.5K-CH、FR-F740-0.75K-CH、FR-F740-0.75K-CHT、FR-F740-1.5K-CHT、FR-F740-2.2K-CHT、FR-F740-3.7K-CHT、FR-F740-5.5K-CHT、FR-F740-7.5K-CHT、FR-F740-11K-CHT、FR-F740-15K-CHT、FR-F740-18.5K-CHT、FR-F740-22K-CHT、FR-F740-30K-CHT、FR-F740-37K-CHT、FR-F740-45K-CHT、FR-F740-55K-CHT、FR-F740-S75K-CHT、FR-F740-S90K-CHT、FR-F740-S110K-CHT、FR-F740-S132K-CHT、FR-F740-S160K-CHT、FR-F740-S185K-CHT、FR-F740-S220K-CHT、FR-F740-S250K-CHT、FR-F740-S280K-CHT、FR-F740-S315K-CHT、FR-F740-S355K-CHT、FR-F740-S400K-CHT、FR-F740-S450K-CHT、FR-F740-S500K-CHT、FR-F740-S560K-CHT、FR-F740-S630K-CHT

FR-E520-7.5K、FR-E520-5.5K、FR-E520-3.7K、FR-E520-2.2K、FR-E520-1.5K、FR-E520