

# 皮带输送机 兆鑫机械 槽型皮带输送机

产品名称	皮带输送机 兆鑫机械 槽型皮带输送机
公司名称	铜陵市兆鑫机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽铜陵开发区循环经济工业园（翠湖四路）兴业路666号
联系电话	13705625716

## 产品详情

### 皮带输送机输送带接头的处理皮带输送机

首要进程：做切断、分台阶、撕剥台阶、合口校对、打磨等。运送带头能否接正，直接影响运用作用，皮带输送机，所以做切断前有必要找出运送带接头中心线，以便合口时确保中心线重合。接头处理进程：

1、皮带输送机输送带做切断。将接口切成与胶带中心线成  $\alpha=30^{\circ} \sim 60^{\circ}$  的斜角，这样不容易被清扫器刮起，一般取  $\alpha=45^{\circ}$ 。

2、皮带输送机输送带分台阶。将切好的胶带头分红若干个巨细相同的台阶，一般状况下台阶数=胶带帆布层数-1，台阶宽度沿中心线方向为150~200mm，运送带两端各余40~60mm不切开，用来保护接头。

3、皮带输送机输送带撕剥台阶。先剥最终一个台阶(把运送带端部台阶定为di一个)，切开时，大倾角皮带输送机，下刀要轻，只能割透一层帆布，不能损害基层帆布。然后把工作面胶层连同di一层帆布一块撕掉，可是运送带两端要剩下40~60mm不切开，不撕剥。按上述进程顺次剥每个台阶，di一个台阶有必要剩下一层帆布和工作面胶层。

4、皮带输送机输送带合口校对。把剥好的两个胶带头的中心线对齐合口，调查接头处间隙，确保接口贴合紧密，不大于1mm，假如不合适，煤矿用皮带输送机，适当修整，以确保胶接质量。

5、皮带输送机输送带打磨。用手提钢丝轮磨光机或木匠锉把每个台阶上残存的橡胶铲除洁净，留意不要把帆布层打伤。

### 常见的皮带机样式有哪些皮带输送机

皮带机可根据客户的产品特点以及需求，槽型皮带输送机，有不同的样式。现在我们主要说说皮带机的样式，皮带机的样式主要为平面直线型、斜面直线型、以及带平台的直线型。

皮带机所用的皮带有PVC/PU/帆布/特氟龙等材质，可增加隔板、裙边等样式，机身除了铝型材，还会用方通烤漆、不锈钢等制作，皮带机可做固定高度，也可做升降式，脚底根据皮带机的长度以及输送的产品选择脚杯/脚轮，做单层输送也可做双层输送。

因为客户的需求不一，皮带机的长宽高都是定制型的，另外还可以增加漏斗、急停开关、护边等附件。轻型皮带机除了这些样式，还有爬坡机、转弯机、输送机+工作台流水线等不同样式组合来满足不同的生产需求!

移动式皮带输送机也叫做移动皮带机，由机身大架、行走轮、万向轮、升降装置等组成。其中机身大架普通情况下以钢管制作，以减轻自身重量，提高该皮带机的移动性和轻便型。升降装置为电动升降，减少人工升降带来的危险以及作业强度。移动式皮带机在设计上不同于传统的固定式皮带输送机，整机结构轻便合理，而且因其通行度较好，可以广泛的使用在粮食、散料、轻工、包装物的室内外装车运输作业。

移动式皮带机分为可升降型及不可升降型两大类，输送带的运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运行均为非机动。移动式皮带机适用于散状物料或成件物品的短途运输和装卸工作。转动装置为电动滚筒，并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮。

皮带输送机-兆鑫机械-槽型皮带输送机由铜陵市兆鑫机械有限责任公司提供。“输送机,矿山机械设备,皮带机配件”就选铜陵市兆鑫机械有限责任公司(www.tlszxjx.com)，公司位于：安徽铜陵开发区循环经济工业园(翠湖四路)兴业路666号，多年来，铜陵兆鑫机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铜陵兆鑫机械期待成为您的长期合作伙伴！