

出售国五吸污车 东风多利卡清洗吸污车价格

产品名称	出售国五吸污车 东风多利卡清洗吸污车价格
公司名称	山东丰达环卫设备有限公司
价格	1200.00/辆
规格参数	东风:吸污车 全新:国五吸污车 山东:丰达
公司地址	嘉祥县黄垓乡丁该村东100米
联系电话	15554448997

产品详情

出售国五吸污车 东风多利卡清洗吸污车价格吸污车、清洗吸污车、吸粪车是主要环卫车辆，这三种车都具有吸污功能，只是清洗吸污车多了高压清洗、疏通功能。吸污功能都是通过真空泵来工作，吸污泵是将吸污罐内的空气吸出，罐体内形成负压，使罐体内外产生压力差，而将污水、污泥压入罐体内。吸污车、清洗吸污车底盘有什么问题由底盘售后服务站售后。那么如果吸污车真空泵出现问题我们怎么处理呢？非人为损坏由我们公司售后，那么除此以外，就应该做好保养，如果在使用中不注意保养将会影响吸力。

- 1、杜绝漫罐现象，出现漫罐现象，则立刻停止。如果出现了漫罐现象，含有杂质的污水进入泵中，真空泵中的机油被污染，导致泵腔内摩擦增大，磨损严重，泵体温度升高，吸力下降。严重的话会磨损泵体，甚至烧泵。
- 2、关注油气分离器中的油量，油量不足，及时添加。如果真空泵中机油不够，则会导致泵体温度升高，吸力下降，甚至烧泵。
- 3、及时排放水汽分离器中截留的水分，保持水汽分离器的干净。防止过多的水分进入真空泵，致使真空泵中的机油乳化。机油乳化，润滑能力下降，导致泵的磨损增加，吸力下降。
- 4、注意真空泵的运行时间，真空泵持续运行时间不可超过15分钟。如果真空泵长时间运行，泵体温度升高，机油沸腾蒸发，导致吸力吸力下降。
- 5、按时给真空泵传动轴上的万向节加黄油，保持润滑，转动平稳。转送轴转动平稳，则减少真空泵轴承的负荷，延长真空泵的使用时间。
- 6、按时更换真空泵中的机油，防止机油变质。变质的机油丧失润滑能力，导致泵内摩擦增加，泵温上升，吸力下降，严重的话会导致烧泵。

高压清洗车整备质量的作用：高压清洗车的整备质量是一个重要的设计指标，同等车型条件下，设计水平、生产制造水平、工业化水平都是影响整备质量的因素。另外，高压清洗车整备是影响油耗的一个重要参数，质量大自然油耗就高。

高压清洗车整备质量大小的优缺点:整备质量大的高压清洗车稳定性好，特别是急转弯和急刹车的时候，优势很明显（安全性好）;整备质量小的高压清洗车一般较省油，但高速时易发飘（经济性好）。

以东风140尖头高压清洗车为例：整备质量为：5160kg，意思就是该车的自重为5吨160公斤；CLW5090GQ X3型高压清洗车，整备质量为：4605kg，意思就是该车的自重为4吨605公斤。