# TOYO东洋蓄电池恒达电源

产品名称	TOYO东洋蓄电池恒达电源
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:TOYO 型号:6GFM100 规格:12V100AH
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

# 产品详情

东洋国际创立于上世纪90年代中期,主要生产蓄电池,目前拥有深圳、东莞、肇庆、江苏、安徽5个生产基地,员工6000多人,年销售额22亿元;此外,公司还在巴西、印度、马来西亚建立了3个海外基地;在美国、欧洲有30多个办事处。

## 蓄电池性能参数:

性能指标 推荐的最佳值

工作温度 放电: -40 ~70

充电:-25 ~60

最佳温度:23 ~27

浮充电压 2.23V / 2V电池 (25 )

最大充电电流 0.15C10

均衡充电电压 2.35V / 2V电池 (25 )

最大交流纹波 浮充电压波动 0.5%RMS

或1.5%的P-P值

交流纹波电流 C/20 A RMS

储存期超过6个月后(25)需补充电

### 配件 电池间连接排/电池架/出线端子

蓄电池生产时需将正极板、负极板、隔板纸组装为极群,蓄电池包板机在完成这一操作时不仅避免了人工作业时,铅等化学品对人体的伤害,同时也提高了加工效率、加工准确度和成品质量。隔板纸在进入整理机过程中,经常会发生偏移或者两张隔板纸本身就没有对整齐,没有对齐的隔板纸进入整理机后会极大影响后续生产的质量,导致产品的次品率增加。

#### 蓄电池特点:

- 1.具有过充及过放电自我保护性能
- 2.电池极板采用无锑合金,电池自放电极低
- 3.无污染、无液体溢出属于高等绿色产品蓄电池
- 4.采用高灵敏低压伞型气阀使蓄电池;安全可靠
- 5.超凡的德国阳光A500蓄电池采用国际领先胶体技术
- 6.由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象
- 7.酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板,使用寿命可达5年以上
- 8.采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

## 充电电池定义

充电电池又称:蓄电池、二次电池,是可以反复充电使用的电池。常见的有:铅酸电池(用于汽车时,俗称"电瓶")、镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池。

#### 电池的额定容量

电池的额定容量指在一定放电条件下,电池放电至截止电压时放出的电量。IEC标准规定镍镉和镍氢电池在20\_5环境下,以0.1C充电16小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量。单位有Ah, mAh (1Ah=1000mAh)

铅蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:

- (1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。
- (2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。
- (3)开路时, 电解液密度很低, 在低温环境中电解液会出现结冰现象。
- (4) 充电时, 电压上升很慢, 始终保持低值(有时降为零)。
- (5)充电时,电解液温度上升很高很快。
- (6)充电时, 电解液密度上升很慢或几乎无变化。
- (7)充电时不冒气泡或冒气出现很晚。

如何正确使用锂离子电池.

正确使用锂离子电池应注意以下几点:

避免在严酷条件下使用,如:高温、高湿度、夏日阳光下长时间暴晒等,避免将电池投入火中;

装、拆电池时,应确保用电器具处于电源关闭状态;使用温度应保持在-20~55 之间;

避免将电池长时间"存放"在停止使用的用电器具中;

造成铅蓄电池内部短路的原因主要有以下几个方面:

- (1)隔板质量不好或缺损,使极板活性物质穿过,致使正、负极板虚接触或直接接触。
- (2)隔板窜位致使正负极板相连。
- (3)极板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积 物相互接触而造成正负极板相连。
- (4)导电物体落入电池内造成正、负极板相连。
- (5)焊接极群时形成的"铅流"未除尽,或装配时有"铅豆"在正负极板间存在,在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连。

东洋蓄电池型号表:

型号额定电压十小时率容量 AH最大外型尺才(长\*宽\*高)大约重量

( V ) 长宽高Kg

6GFM2412241761661288.5

6GFM38123819816617014.5

6GFM50125026417122419.5

6GFM65126535016718525.5

6GFM90129041517523331.5

6GFM1001210041517522832.0

6GFM1501215049620524154.0

6GFM2001220049726024167.5