

宣成LSR-65罗茨风机医院污水处理配套用

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 宣成LSR-65罗茨风机医院污水处理配套用 |
| 公司名称 | 诸城市宣成机械科技有限公司 |
| 价格 | 3350.00/台 |
| 规格参数 | 宣成:宣成 LSR-65:LSR-65 山东:山东 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道陈家庄村 |
| 联系电话 | 13963661512 |

产品详情

宣成LSR-65罗茨风机医院污水处理配套用，常见故障 罗茨风机维修

1. 风量不足 叶轮与机体因磨损而引起间隙增大；排除方法为更换磨损零件。
配合间隙有所松动；排除方法为按要求调整。 系统有泄漏；排除方法为检查后排除。
2. 电动机超载 系统压力变化 a、进口过滤器堵塞或其它原因造成压力增高、形成负压（在出口压力不变情况下，升压增高）b、出口系统压力增加；排除方法为检查后排除。 零部件不正常所引起
a、静动件发生磨擦；排除方法为调整间隙。 b、齿轮损坏 c、轴承 损坏；排除方法为更换。
3. 温度过高 机体 a、由于压比值 P 出/P 进增大 b、由于进口气体温度增高；排除方法为检查后排除。
c、静动件发生磨擦；排除方法为调整间隙。 轴承
a、轴承损坏；排除方法为更换。 b、润滑油过多或不足；排除方法为调整油量。 润滑油
a、齿轮啮合不正常或损坏；排除方法为检查后调整或更换。 b、轴承损坏 c、油
质欠佳;排除方法为更换。
4. 叶轮与叶轮之间发生撞击 轮齿发生位移；排除方法为调整间隙并紧固。
齿面磨损因而齿隙增大，导致叶轮之间间隙变化；排除方法为调整间隙。
齿轮与轴松动；排除方法为更换自锁螺母。 主从动轴弯曲超限；排除方法为校直或更换轴。
机体内混入杂质或由于介质形成结垢；排除方法为清除杂质或结垢。
滚动轴承磨损，游隙增大；排除方法为更换。 超额定压力运行；排除方法为检查超压原因后排除。
5. 叶轮与机壳径向发生磨擦 间隙超值；排除方法为调整间隙。
滚动轴承磨损，游隙增大；排除方法为更换。 主从动轴弯曲超限；排除方法为校直或更换轴。
超额定压力运行；排除方法为检查超压原因后排除。
6. 叶轮与墙板之间发生磨擦 间隙超值；排除方法为调整间隙。
叶轮与墙板端面附粘着杂质或介质结垢；排除方法为清除杂质和结垢。

滚动轴承磨损，游隙增大；排除方法为更换。