

# 消火栓泵厂家，流量100L/S单级消防泵，XBC柴油机消防泵，长轴深井消防泵

产品名称	消火栓泵厂家，流量100L/S单级消防泵，XBC柴油机消防泵，长轴深井消防泵
公司名称	上海丹博泵业制造有限公司
价格	6642.00/个
规格参数	品牌:丹博 型号:XBD-L 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北街道浦西工业区
联系电话	0577-67929234 18958882797

## 产品详情

现在，预防火灾的发生越来越成为了消防检测的指标之一了，而在消防措施中，消防泵所起到的作用是非常重要的，所以要知道该如何检查消防泵以及面对故障相应的决解方法，下面就具体说一说消防泵的检查方法与故障解决的方法是怎样的。丹博消防泵控制柜

在对消防泵控制柜通电之前，一定要对对其进行仔细的检查，与奥检查是否有短路、断路的现象，因为这种状况是非常危险的，此外，在送电时，控制柜一定要打到手动，这点是需要注意的地方。在对消防泵开式喷头的自动喷水系统进行检查的时候，一定要将其联动线断开，以防止出现因设备毛病招致的设备事故。检修完毕后，为确保系统不会误动作，在接联动线的时候，要先用万用表对其进行检查。

在对消防泵类控制柜停止颐养时，首先要把转换开关打到手动，然后再进行停电颐养，还有就是一一定要在确认后送电，再将开关打到自动；在停止系统起泵测试的时候，起泵的方式——泄压为更佳，如果出现泄压条件不允许的状况，则需要将主电关掉，然后只对二次回路停止测试。

在长期的使用过程中，消防泵可能会出现一些故障，不同的故障有解决的方法也是不尽相同的，一起来看一看吧。

在消防泵的使用过程中，可能会出现没有注水或没有适当排气的状况，当出现这种状况的时候，就要对泵壳和入口管线进行系统的检查，检查其是否全部注满了液体，如果是，就要采取相应的措施加以解决了；此外，有时还会出现速度低的现象，这时就要对电机的接线情况进行检查，看其接线、电压是否正确和正常以及透平的蒸汽压力是否正常，当发现问题的时候就要进行适当的调整了。

在消防泵的使用过程中，可能还会出现系统水头太高、吸程太高的问题，相应的解决办法是检查系统的水头、检查现有的净压头，看齐是否有很大的磨擦损失。

泵查查为你提供全面的消防泵型号，消火栓泵型号大全，排污泵型号，喷淋泵型号，消防栓泵型号，