

# 西门子MM440变频器显示F0001代码维修

产品名称	西门子MM440变频器显示F0001代码维修
公司名称	雷煜自动化
价格	300.00/台
规格参数	西门子:变频器上门维修 440:西门子变频器故障维修 德国:西门子440变频器维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

西门子MM440变频器显示F0001代码维修、上海雷煜自动化科技快速专业维修MM440变频器无显示，炸机，主板运行程序错乱，显示横杠,报警代码F0001,F0002,F0003,F0004,F0022,A501,A502,A503，经典疑难故障解决，西门子专业工程师维修，技术精湛，实力强大，原装配件，带载测试，质量可靠，西门子MM440变频器报警故障代码F0022维修

西门子变频器MM440报故障F0001维修,报故障F0002维修,报故障 F0003维修,报故障F0004维修,报故障F0005维修,报故障F0011维修,报故障F0012维修,报故障F0015维修,报故障F0020维修,报故障F0021维修,报故障F0022维修,报故障F0023维修,报故障F0024维修,报故障F0030维修,报故障F0035维修,报故障F0040维修,报故障F0041维修,报故障F0042维修,报故障F0051维修,报故障F0052维修,报故障F0053维修,报故障F0054维修,报故障F0060维修,报故障F0070维修,报故障F0071维修,报故障F0072维修,报故障F0080维修,报故障F0085维修,报故障F0090维修,报故障F0101维修,报故障F0221维修,报故障F0222维修,报故障F0450维修,报故障F0452维修

F081 OptBoardHeartb

TB,CB或SCB不再处理监控和计数器

r949=0:TBCB心跳计数器

r949=11 : SCB心跳计数器

更换SCB , TB或CB

检查安装架与选件架之间连接

F082 TB/CBTlg

在报文故障时间内，从TB或CB收不到新的过程数据

r949=1:TB/CB

r949=2:2.CB

检查CB/TB连接

检查P722?B/TBTLGOFF

更换CB或TB

F087 SIMOLINKinitializationfault

更换CU

更换SLB

F090 MidParam.

当企图从静止状态测量或旋转测量（电机辨识）改变参数时出现错误

关机再开机，如果仍然出现，则换CU板