

# 南昌空调拆装安装 空调拆装 嘉和家电维修

产品名称	南昌空调拆装安装 空调拆装 嘉和家电维修
公司名称	南昌市青云谱区嘉和家电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市洪城路135号
联系电话	13507095655

## 产品详情

新空调不制热的原因具体介绍

新空调不制热的起因--缺氟

起因:当今,大多用户利用的是热泵型或热泵加辅佐电加热型空调,这两哪类空调的就业道理都是氟利昂蒸发时从室外氛围吸热来制热的,假如缺氟了会变成空调没法吸热,也就没法正常制热.

处置步骤:空调疑似缺氟,请售后服务员工查验加氟.

新空调不制热的起因--采办的空调器是单冷机

起因:有些用户在采办空调时没留意,采办的空调器是单冷机,而单冷机是没法制热的.遵从空调的定名尺度,冷暖空调的标识符中含"R",单冷空调则没有"R",通常的冷暖空调的型号开始均为"KFR-25GW",而假如是一款单冷空调那么它的型号特性必需是"KF-25GW".

处置步骤:这个异常在采办后没有想法处置,除非能换货或退货,不然仅有从头采办装配了,因而用户在采办空调时要留意区别空调器冷暖机仍是单冷机.

新空调不制热的起因--室外温度过低

起因:室外温度过低会变成空调没法正常就业,通常变频空调的室外机在零下15度上下已然没法正常制热了,因而有或许是室外温度过低,空调没法化霜,引起空调不行制热.

处置步骤:用用具处理空调上的霜可以处置空调不制热.当前,冷暖型空调多数具备"除霜"功用,此时开启空调制热,大体需求8-12分钟的时辰来"除霜",南昌家用空调拆装,部门用户会误认为是空调制不制热.

新空调不制热的起因--空调四通阀漏气

起因:四通阀是空调系统不可欠缺的部件,它变更管道内氟利昂的滚动方位,将蒸发器和冷凝器的功用改

换，使空调既不妨制冷又不妨制热。一旦通阀漏气，会变成热量多量丧失，从而变成空调不制热。

## 空调如何省电的几点小技巧

一、空调滤网要经常清洗，如果长时间不清晰的话会一定程度上影响空调的制冷或制热功率。

二、不要一味追求空调的低温，温度适当就可以了。因为空调在制冷时，如果设定温度高出2℃，就可节电约20%。对于一般在室内休息的朋友来说，南昌空调拆装安装，室内的温度一般在27℃—28℃之间比较适宜。

三、改善房间的室内密闭结构。对一些房间的门窗结构较差，缝隙较大的，可做一些轻微的改善；如用胶水纸带封住窗缝，并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘，室内墙壁贴木制板或塑料板，在墙外涂刷白色涂料等，以减少通过外墙带来的冷气损耗。

四、选择一台适合家里面积大小的空调。如果空调匹数相对较小，不能满足实际面积的使用，空调会一直处于超负荷运转状态，并且室内的温度也不会达到预想的效果，还会非常的费电，另外，如果空调的制冷功率过大，就会使空调的恒温器过于频繁地开关，南昌空调拆装维修，从而导致对空调压缩机的磨损加大；同时，也会造成空调耗电器的增加。

## 空调制冷时室内机出现黑屏或花屏的原因

原因分析：由于空调在夏季制冷运行时，空调拆装，空气湿度大，室内机出风口有时会吹出雾气，当此时再开启健康负离子，健康负离子释放出的直流高电压（电流微小）就会通过吹出的雾气产生放电作用，如果空调器电源没有接地线保护，感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象。

解决方法：

- 1、若是房间空气湿度大，建议不开启健康负离子；
- 2、电源线路接地线连接牢固；
- 3、重新将空调器断电后，在通电试机。

南昌空调拆装安装-空调拆装-嘉和家电维修由南昌市青云谱区嘉和家电维修部提供。南昌市青云谱区嘉和家电维修部（[www.ncktcz.com](http://www.ncktcz.com)）位于南昌市洪城路135号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉和家电维修在壁挂机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。嘉和家电维修取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉和家电维修全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。