

厂家现货普旭真空泵滤芯0532140160

产品名称	厂家现货普旭真空泵滤芯0532140160
公司名称	廊坊中昊过滤技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城村
联系电话	13603368614

产品详情

我们对于真空泵滤芯使用情况的检查主要是通过压力表来实现的，如果压力变的读数位于红色区域时就说明油雾分离器已经堵塞，在没有压力表的情况下，还可以根据驱动电流的变化来测定，电流下降泵浦流量下降时就说明真空泵滤芯已经堵塞。同时我们还可以根据泵浦运行状态来确定，真空泵滤芯性能降低都会伴随冒烟等现象发生，当发生这种现象时就必须更换了。在日常使用中，很多客户都是到了真空泵滤芯完全失效才更换，这样对泵浦的性能影响很大，一般情况下，真空泵滤芯在运行2500小时后，就要更换一次，因为在高速的运行中分离器在各种化学反应，气体压力的冲击下，分离器的效能已经降低很多