

对辊机厂家直销 江西对辊机【协大重工】

产品名称	对辊机厂家直销 江西对辊机【协大重工】
公司名称	衢州协大重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室
联系电话	13456998257 13456998257

产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

物料由进料斗进入小型制砂机，经分料器将物料分成两部分，一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中，在叶轮内被迅速加速，其加速度可达数百倍重力加速度，然后以60-70米/秒的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去，首先同由分料器四周自收落下的一部分物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料衬层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶部，江西对辊机，又改变其运动方向，偏转向下运动，从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。这样一块物料在涡动破碎腔内受到两次以至多次机率撞击、磨擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排出。在整下破碎过程中，物料相互自行冲击破碎，不与金属元件直接接触，而是与物料衬层发生冲击、摩擦而粉碎，这就减少了角污染，延长机械磨损时间。涡动腔内部巧妙的气流自循环，消除了粉尘污染。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

立式制砂机是在吸取国内外先进细碎设备的基础上，优化设计而成的一种无筛条、可调式细碎设备，对辊机报价，可广泛适用于水泥厂的生料、熟料细碎作业，同时也可用于白云石、焦宝石、铅锌矿、蛇纹石、高炉渣、煤矸石、磷矿石等中等硬度物料的细碎作业，特别适用于硬质石灰岩、白云岩、花岗岩、玄武岩等人工造砂或高速公路路面石料的加工破碎。

物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内，在高速离心力的作用下，与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料在互相撞击后，又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的

互相撞击、摩擦而粉碎，从下部直通排出，形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。

不同的制砂机设备都有着自己独特的性能来满足客户的不同需求，这些优势可以用来满足不同行业、不同地区、不同项目的砂石处理工作。冲击式制砂机作为目前较为高效、节能的制砂设备，对辊机厂家直销，在建筑制砂领域做出了巨大的贡献。

冲击式制砂机是通过石打石的工作原理，将石料在自然下落的过程中与叶轮快速甩出的石子进行相互的撞击和碰撞进而达到破碎的目的，所以在设备运行的过程中会对机器的反击板磨损率较低。冲击式制砂机结构设计的较为简单、合理、效率较高，目前主要用于建筑、公路，是目前先进时代的进步者。该设备的自动化程度较高、能力消耗低、破碎比大，可以说是一款低投入、高回收的设备，4-5个月即可收回投资成本；该设备的叶轮及涡动破碎腔内的物料自衬大幅度减少了磨损件费用和维修工作量，巧妙的内部气流自循环消除了粉尘弥散；该设备对物料和作业的环境都具有很强的适应能力，适合破碎软、中硬、特硬的物料，在相当恶劣的环境下进行操作也能实现高效生产，同时该设备采用了先进的智能控制设备，使在操作的过程中更加的灵活、高效。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

破碎机工作中出现状况怎么办

- 1、破碎机易损件磨损，造成物料的粉碎粒度过大，对辊破碎机厂家，在筛分的过程中就会出现下料不畅的现象，很容易引起破碎机堵塞。
- 2、润滑油不达标，润滑油过多、过少、污秽变质都会影响到设备的润滑效果，从而降低设备的转速，造成设备的粉碎效果降低，物料堆积粉碎腔里面，不易排出，所以出现了堵塞的现象。
- 3、进料速度过快，破碎机来不及破碎机。如果在破碎的过程中进料不均匀，速度过快的话，粉碎腔内的物料来不及排出就会造成设备严重堵塞。
- 4、出料口不通畅，破碎机一般安装的比较高，下面放的有输送机，但是这也不妨碍物料会掉到输送机下面，日积月累如果输送机下面的物料堆积的比较多，那就会严重影响破碎机的正常出料。
- 5、破碎机下面的筛网出现生锈、堵塞等问题，导致出料缓慢，进而造成破碎机的堵塞现象。
- 6、电压不稳定，设备在破碎的时候，电压不稳定，破碎机无法达到正常的转速，这样会很容易引起设备堵塞。

对辊机厂家直销-江西对辊机-【协大重工】由衢州协大重工机械有限公司提供。衢州协大重工机械有限公司 (<https://zjdzgjx.1688.com/>) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

