

装配式波纹板生产设备报价 无锡中博锐机械

产品名称	装配式波纹板生产设备报价 无锡中博锐机械
公司名称	无锡中博锐机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区梅村金城东路513号
联系电话	13861863296 13861863296

产品详情

钢板仓出料异常的原因及故障排除方法

1、通气卸料电磁阀(电动蝶阀)门打不开，卸料流化棒未充气，粉料没有达到流化状态。

解决措施：更换已损坏的电磁阀(电动蝶阀)。

2、卸料设备故障

解决措施：检查手动、气动闸板阀、电动流量阀是否打开。

3、管道风压太低，库内物料不能流化。

解决措施：检查罗茨风机或空压机等气源设备是否故障，检查各阀门、管道是否漏气，关掉不必要的用气设备，将管道压力提到要求压力。

4、钢板仓出料输送管道堵塞。

解决措施：排查管道堵塞点，打开助吹进行疏通，并敲击管道堵塞点处至管道畅通。

5、库内物料储存时间长，底层物料板结或压密实。

解决措施：采用空压机气源，压力调至0.5-0.6Mpa进行疏松。

10、库周围建筑物基础与库基础之间的距离大于1米。

11、钢板库基础完工后周围5米内不得进行土方开挖及其他对基础有影响的活动

12、库顶栈桥一端采用转动支座另一端采用滑动支座。注意观察大库沉降情况，保持支座转动灵活，必要时调整滑动支座高度。

13、入料斜槽与库顶入料口连接处采用软连接。

钢板仓如何让您的粮食仓储无忧?

大家都知道，现如今，钢板仓已经成为粮食储存界的顶梁柱，不管是小麦，玉米还是水稻，钢板仓储存都是游刃有余，装配式波纹板生产设备报价，相当顺手和方便！

例如，小麦是比较简单贮藏的粮食，只需要注意以下几点：水分要低，水分高会霉变。我国南北方的安全水分是13%，只要将小麦晒到正常水分。咬成整齐断开下就达到了。

1、保管稻谷的原则是“枯燥、低温、密闭”。钢板仓建议您严格控制入库稻谷的水分，使其符合安全水分标准，稻谷的安全水分标准，随粮食种类、时节和气候条件变化。

2、铲除稻谷杂质，德州装配式波纹板生产设备，入库行进行风扬、过筛或机械除杂，使杂质含量降低到最d限度，以进步稻谷的贮藏稳定性。把稻谷中的杂质含量降低到0.5%以下，进步稻谷的贮藏稳定性。3、稻谷分级贮藏，稻谷做到分级贮藏，即要按品种、好次、新陈、干湿、有虫无虫分仓贮藏。比较来说，玉米的贮存就困难了一些。由于玉米原始水分大，成熟度不均匀，收获时节气温低，加之果穗外有苞叶，使玉米在田间不能充分枯燥，收获后的玉米水分可高达20~30%以上。高水分玉米脱粒又简单损害，不利于安全贮藏。

钢板仓通风系统的作用及意义

钢板仓通风风网系统通过多根特定管道设计，和风机连接，可以使仓体内粮食快速降温、除湿、除尘、大大保证了仓体内粮食的品质，提高了产品的附加值，同时在钢板仓体底部采用锥形漏斗设计和安装输送机，

一是可以保证仓体内粮食全部落到底部，灌装时可以将粮食全部灌装完，装配式波纹板生产设备哪家好，二是在灌装时通过输送机快速灌装、输送，大大提高灌装效率，不仅省时、省力、还省人工，钢板仓通风风网系统构思巧妙，非常适合大面积推广使用。钢板仓通风风网系统克服了现有技术的不足，提供一种高效除尘、降温、除湿的钢板仓通风风网系统。

钢板仓通风风网系统包括混凝土基座、钢板仓仓体、仓盖、穿插通风管道、内通风管道、外通风管道、风机、输送机，其特征在于：钢板仓仓体设在混凝土基座上，穿插通风管道在钢板仓仓体和仓盖之间穿插，内通风管道设在钢板仓仓体内部，风机由外通风管道和穿插通风管道底部连接，输送机设在钢板仓仓体底部。

装配式波纹板生产设备报价-无锡中博锐机械由无锡中博锐机械有限公司提供。装配式波纹板生产设备报价-无锡中博锐机械是无锡中博锐机械有限公司（www.wx-zbr.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。