

# 大型工业洗衣机厂家 认准骏玛JUNMA！西安工业洗衣机

产品名称	大型工业洗衣机厂家 认准骏玛JUNMA！ 西安工业洗衣机
公司名称	广州骏玛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区榄核镇民生路113号之2
联系电话	13826111557

## 产品详情

广州骏玛机械有限公司是集生产，研发，销售，服务于一体的综合型企业，拥有自主生产车间，生产机床，加工设备等。主要生产机械为：工业洗衣机、全自动工业洗衣机、自助式投币洗衣机、进口工业洗衣机等，我们的产品销售全同及东南亚、泰国、马来西亚、尼日利亚、柬埔寨等多个国家。诚信为主，服务顾客，做好产品，做好口碑，做好骏玛是我们企业的宗旨。广州骏玛机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

骏玛机械——工业洗衣机生产厂家，全自动工业洗衣机价格

工业洗衣机主要是处理种重污渍和特种病菌的设备。干洗设备是处理轻污渍和常见病菌的设备。所以像医院、酒店、宾馆这些单位就会使用工业洗衣机清洗他们的床单、被子、衣物、布草等。因为这些单位属于重污渍和特种病菌密集场所。所以对处理设备要求不一样。家庭单位一般衣物都是自己使用所以污渍都是常规的例如：汗渍、油脂等常规污渍。所以多选择干洗。这是工业水洗和干洗的主要区别地方。

工业洗衣机常见故障排除

1、工业洗衣机的洗涤筒不转或转速过低怎么办？

解决方法：其原因重要是三角带张紧力不够，适当调整皮带传动部位以解决。

2、工业洗衣机的洗涤筒转速不稳有异常响声怎么办？

解决方法：主要原因是传动齿轮不适或断齿，请调整齿隙或更换齿轮！

### 3、工业洗衣机振动大、噪声大怎么办？

解决方法：产生原因有三点：双舱室两舱所放衣物不均；洗涤衣物中夹有其他物品；机器安装时未垫实校平。针对以上原因，我们应及时调整！

### 4、问：工业洗衣机[1]的外筒泄露怎么办？

解决方法：请先检查各密封处是否有失灵、松动、密封橡胶老化等现象，如果有上述现象请调整、更换密封垫；如果是进水过多造成的，请放掉多余的水，降低水位；如果是两端压紧螺母松动的话，大型工业洗衣机厂家，请旋紧两端压紧螺母即可处理好了！

广州骏玛机械有限公司主要生产机械为：工业洗衣机、全自动工业洗衣机、自助式投币洗衣机、进口工业洗衣机等，骏玛机械坚持一贯的品质追求，完善的品质管理体系。从产品研发，到生产及销售，到售后服务。骏玛机械在整个业务流程的每个环节实现管理。随着科技发展的日新月异，骏玛以产品为基础、以市场为平台、以培育人才和提升核心竞争力为目的，努力实现骏玛精彩的未来。骏玛将全力与广大新老客户携手并进，共创辉煌明天。

### 骏玛机械——工业洗衣机批发，全自动工业洗衣机厂家

任何有机溶剂的溶解谱几乎都不包括淀粉、蛋白质和糖类，而衣物上又不可避免地沾有这类污垢。因此，如何在洗涤设备工业洗衣机过程中洗涤干净水溶性污垢就成为工业洗衣机技术的重要课题。在早期工业洗衣机技术中，主要使用酒精皂作为协助去污的手段。后来逐渐研发出专门的工业洗衣机助剂，即工业洗衣机视油、工业洗衣机皂油、工业洗衣机皂液等。工业洗衣机助剂的主要成分是表面活性剂、溶剂和水。其作用是在工业洗衣机机内以工业洗衣机溶剂为主的大环境中，利用衣物上以及工业洗衣机机少量的水分洗涤衣物上的水溶性污垢。工业洗衣机助剂的使用，使工业洗衣机洗涤方式更加完美，可以使大多数主要的水溶性污垢得以洗涤干净。

### 骏玛机械——工业洗衣机哪家好，工业洗衣机价格

#### 怎么维修处理滚筒式工业洗衣机不进水故障？

- 1、在进水电磁阀线圈：观察是否进水。若能进水，西安工业洗衣机，则进水电磁阀正常，然后检查水位开关，拔出接线端子，用多用电表测量。
- 2、判别水位开关是否正常：若二者均正常，故障一定在进水控制线路上，可检查各接线端子和程序控制器。
- 3、过滤网阻塞或排水泵故障：先清理过滤器，后检查排水电动机，可判断出故障原因所在。

了解到滚筒式工业洗衣机不进水故障，那么遇到排水不畅故障应该如何检修?排水不畅故障是由于过滤器阻塞或排水管折弯，压扁等原因所造成，酒店专用工业洗衣机，只需清洗过滤器或调整排水管即可。

广州骏玛机械有限公司主要生产机械为：工业洗衣机、全自动工业洗衣机、自助式投币洗衣机、进口工业洗衣机等，骏玛机械坚持一贯的品质追求，完善的品质管理体系。从产品研发，酒店宾馆工业洗衣机，到生产及销售，到售后服务。骏玛机械在整个业务流程的每个环节实现管理。随着科技发展的日新月异，骏玛以产品为基础、以市场为平台、以培育人才和提升核心竞争力为目的，努力实现骏玛精彩的未来。骏玛将全力与广大新老客户携手并进，共创辉煌明天。

## 骏玛机械——工业洗衣机批发，全自动工业洗衣机厂家

在清洁布草的过程中，起主要作用的是工业洗衣机中的洗脱机，而在主洗环节中，一些水洗厂，都不太注意调整水位问题，然而在洗涤过程中，主洗环节的水位也是一个关键问题所在，会直接影响到主洗的效果和质量，因此在主洗时要根据织物的材质和品种以及污垢的程度。采用不同的水位来清洗。主洗过程中多数采用低水位。低水位水的冲击力最强有利于使水溶性污垢从织物上脱离下来。产生的摩擦力比较好，而高水位虽然水量充足，但工业洗衣机滚筒转动产生的洗涤机械作用力被过多的水量减缓。就不可能形成足够的水冲击力，因而织物间的摩擦减少，减低了洗涤效果，甚至有洗不干净的现象产生。所以在主洗时不采用高水位。

## 骏玛机械——工业洗衣机哪家好，工业洗衣机价格

如果工业洗衣机有晃动的声音，这个时候一定要注意，因为这种情况是很大的安全隐患问题，那就是有一些构建出现了很大的松动，如果不能及时的处理，后果不堪设想，所以在发出这种声音的时候，要将工业洗衣机的每一个部位都要检查到，然后将一些螺丝或需要连接的部位，拧紧锁牢，只有这样，才能让工业洗衣机安全的运作。当然，晃动可能也有一个很小的原因，那就是工业洗衣机的底脚不平所导致的，这种情况我们用双手按住工业洗衣机的对角方向轻轻晃动，就会知道那个方向需要垫东西。工业洗衣机的洗涤筒转速不稳并伴有异常响声主要原因可能是传动齿轮不适或断齿，请调整齿隙或更换齿轮！当工业洗衣机振动大、噪声大时分析原因可能因为双舱室两舱所放衣物不均，所以在操作过程中我们要将衣物抖开铺好，避免抱团现象。有时洗涤衣物中夹有其他物品在操作过程总也会产生噪音，可能是因为机器安装时未垫实校平。

大型工业洗衣机厂家-认准骏玛JUNMA！-西安工业洗衣机由广州骏玛机械有限公司提供。“酒店洗衣机,全自动烘干机,床单烫平机折叠机,干洗机等”就选广州骏玛机械有限公司（[www.junma2.com](http://www.junma2.com)），公司位于：广州市南沙区榄核镇民生路113号之2，多年来，骏玛JUNMA坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。骏玛JUNMA期待成为您的长期合作伙伴！