

青岛减压阀|山东北泽阀门|减压阀型号

产品名称	青岛减压阀 山东北泽阀门 减压阀型号
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

产品详情

减压阀下游回路负载太小，压力建立不起来，减压阀型号，此时可考虑在减压阀下游串联节流阀来解决。

先导阀（锥阀）与阀座配合面之间因污物滞留而接触不良，不密合；或先导锥阀有严重划伤，阀座配合面失圆，有缺口，减压阀介绍，造成先导阀芯与阀座孔不密合。

拆修时，漏装锥阀或锥阀未安装在阀座孔内。对此，可检查锥阀的装配情况或密合情况。

主阀芯上长阻尼孔被污物堵塞，如图3-21所示，P2腔的油液不能经长阻尼孔e流入主阀弹簧腔，出油腔P2的反馈压力传递不到先导锥阀上，使导阀失去了对主阀出口压力的调节作用。阻尼孔堵塞后，主阀P。腔失去了油压p3的作用，使主阀变成一个弹簧力很弱（只有主阀平衡弹簧）的直动式滑阀，故在出油口压力很低时，便可克服平衡弹簧的作用力而使减压阀节流口关小ymin，这样进油口压力p1经ymin节流口大幅度降y a至p2，使出油口压力上不来。应使长阻尼孔通畅。

出口压力很低，即使拧紧调压手轮，减压阀生产厂家，压力也升不起来

减压阀进出油口接反了：对板式阀为安装板设计有错，对管式阀是接管错误。J型减压阀的进出油口跟Y型溢流阀的进出油口刚好相反。用户使用时请注意阀上油口附近所打的钢印标记（P1、P2、L等字样），青岛减压阀，或查阅液压元件产品目录，不可设计错和接错。

进油口压力太低，经减压阀芯节流口后，从出油口输出的压力更低，此时应查明进油口压力低的原因（例如溢流阀故障）。

青岛减压阀|山东北泽阀门|减压阀型号由山东北泽阀门科技有限公司提供。“调节阀,通用阀门,电站阀门,

防腐阀门,脱硫脱硝阀,电气动阀门”就选山东北泽阀门科技有限公司(www.sdbeize.com),公司位于:潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号,多年来,山东北泽阀门坚持为客户提供好的服务,联系人:张经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。山东北泽阀门期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.wfstjm.com)还是专业从事山东防腐阀门,防腐球阀阀门,山东防腐调节阀的厂家,欢迎来电咨询。