

热水锅炉 热水锅炉厂家价格

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 热水锅炉 热水锅炉厂家价格 |
| 公司名称 | 山东特玛利商贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址） |
| 联系电话 | 157-6269-6318 15762696318 |

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利锅炉有限公司锅炉有燃煤、燃气、生物质、电加热、燃油、醇基、新能源、反烧锅炉等两用锅炉。公司主导产品有：节煤环保采暖锅炉、立式环保蒸汽锅炉、洗浴专用锅炉、食品加工锅炉、饮水专用锅炉、DZL卧式蒸汽、热水锅炉、锅炉辅机等。产品品种齐全，产销全国各地，可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、小区、公寓、海水养殖、家禽畜牧养殖、花卉蔬菜养殖等诸多领域，是诸多行业的必备产品。

损坏严重时，锅炉蒸汽压力下降。排烟温度显著下降，烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。引风机负荷加大，电流增高。

2、过热器管爆破的处理 过热器管轻微破裂，可适当降低负荷，在短时间内维持运行，此时应严密监视泄漏情况，与此同时，迅速启动备用锅炉。若监视过程中故障情况恶化，则应尽快停炉。过热器管破裂严重时，必须紧急停炉。

省煤器管爆破事故1、省煤器管爆破和现象 锅炉水位下降，给水流量不正常地大于蒸汽流量。省煤器附近有泄漏响声，炉墙的缝隙及部烟道门向外冒汽漏水。排烟温度下降，烟气颜色变白。省煤器下部的灰斗内有湿灰，严重时会有水往下流。烟气阻力增加，引风机声音不正常，电机流量增大。