

瑞士HUBA5436压差传感器699.917226045

产品名称	瑞士HUBA5436压差传感器699.917226045
公司名称	上海泛卓智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路251号3幢1264室
联系电话	021-37776392 17701812772

产品详情

瑞士HUBA压力传感器HUBA 5436 HUBA5436

511.931003741 511.911003741 511.917003741 511.930003741 511.943603745 511.943003742
511.901003741 511.954603742 511.954603745 520.94302 501.931003141 501.930003141
501.932003141 501.99036 501.99035 604.9110030 604.901000 604.921000

699.917026040

699.917226045

699.917026010

瑞士huba富巴主要产品有压力变送器、差压变送器、压力传感器、差压传感器、压力开关、差压开关等
HUBA400、huba401、huba403、huba500、huba502、huba504、huba507、huba510、huba511、huba652、hu
ba663、huba680、huba691、huba692、huba694、huba696、huba697、huba698、huba513、huba681、huba70
0、huba615、huba511、huba616、huba619、huba800、huba801、huba604、huba605、huba610、huba620、h
uba625、huba630等

Huba 511.900003572 压力传感器 -1-0 BAR 4-20 mA R1/4 Huba 511.911003571 压力传感器 0-1 BAR 4-20
mA R1/4 Huba 511.911004041 压力传感器 0-1 BAR 0.5-4.5V Huba 511.914001571 压力传感器 0-2.5 BAR
0-5VDC Huba 511.914603571 压力传感器 0-2.5 BAR 4-20 mA Huba 511.914603571W 压力传感器 0-2
KG/cm2 4-20mA PT牙 R1/4 Huba 511.915003141 压力变送器0~4bar 4~20ma G1/4 Huba
511.915003571 压力传感器 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire Huba 511.917003141 压力变送器0~6bar 4~20ma G1/4
Huba 511.917003141-1 压力变送器1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma Huba
511.917003541-1 压力变送器0~6bar 4~20ma 1003290 MU511.917003541 Huba
511.917003571 压力传感器 0-6 BAR 4-20 mA R1/4 Huba 511.930002571 压力传感器 0-10bar 0-10V Huba
511.930003141 压力变送器0~10bar 4~20ma G1/4 Huba 511.930003771 压力传感器 0-10 BAR 4-20 mA
R1/4 Huba 511.930004041 压力传感器 0-10 BAR 0.5-4.5 V Huba 511.930007071 压力变送器0~10bar 0~10V
Huba 511.931003771 压力传感器 0-16BAR 金属头 Huba 511.932003141 压力变送器0~25bar 4~20ma

Huba 511.932003571 压力传感器 0-25 BAR 4-20 mA Huba 511.933003242 压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA 付 AMP Huba 511.933003572 压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA R1/4 Huba
511.940003142 压力变送器0~60bar 4~20ma Huba 511.940003572 压力传感器 0-60BAR 4-20MA R1/4 Huba
511.941003542 压力传感器 0-100 BAR 4-20 mA Huba 511.941003572 压力传感器 0-100BAR 4-20mA R1/4 Huba
511.942003542 压力传感器 0-160 BAR 4-20 mA Huba 511.942003572 压力传感器0~160BAR 4~20MA R1/4 Huba
511.943002542 压力传感器0-250BAR 0-10V Huba
511.943002572 压力传感器0~250BAR 0~10V R1/4 Huba 511.943002742 压力变送器0~250bar 0-10V Huba
511.943002772 压力变送器0---250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire Huba 511.943003572 压力传感器 0-250 BAR 4-20 mA R1/4 Huba
511.943003742 压力变送器0~250bar 4-20ma Huba
511.954602072 压力传感器 0-400 BAR 0-10 V 1.5M Huba 511.954602542 压力传感器 0-400 BAR 0-10V G1/4 Huba
511.954603542 压力传感器 0-400 BAR 4-20MA Huba 511.954604072W 压力传感器0~350BAR OUT : 0.5~4.5V R1/4 Huba
511.955603542 压力传感器 0-600 BAR 4-20 mA G1/4 Huba
511.955603742 压力变送器0-600bar 4-20ma Huba 511.99130 压力传感器0-10BAR 金属头R1/4 Huba
511.99130Q 压力传感器 0-10BAR,金属头,R1/4,Silicon,Quickon