

写真机 澜轩 写真机安装

产品名称	写真机 澜轩 写真机安装
公司名称	南京澜轩文化传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号
联系电话	13851802171

产品详情

输出速度:影响实际喷绘速度的因素有:A:设备纯粹喷绘速度、B:软件RIP速度、C:数据传输速度、干燥时间等。

耗材成本:喷绘的直接成本由墨水、底材、喷头耗损、覆膜及废品率等项构成。耗材成本通常只指前四项的总和。不同品牌型号喷绘机单位耗墨量是不同的,写真机品牌,据估算,单位面积HP、ENCAD的出墨量要比ROLAND、MIMAKI的出墨量大,但是兼容墨水价格也要稍高些,总体来说ROLAND、MIMAKI的使用成本还是要低于HP、ENCAD。关键,写真机压电,兼容墨水的优劣也是决定废品率及喷头损耗的关键。

色彩:并不是颜色越鲜艳越好,色彩的好坏要看其能表现的域大小和还原一致性(区域内的均匀性)。色彩的好坏应分为户内户外两种情况来分析评判。一般来讲,户内墨水区域大,喷绘效果更艳丽一些,而户外墨水则较暗较灰。

户外抗紫外线性能:此项性能主要由所使用的墨水所决定的,各个厂家的原装墨水基本都是不通用的,所以每种机器不同墨水喷绘效果的抗紫外线性能也不一样

一般堵掉的写真机喷头(是没工作几天),写真机安装,应该用酒精轻轻擦试喷嘴,把多余的墨水结块(晶体)擦去,再用吸墨器(手动比较吸力大点效果好)吸一吸,一般都可以解决问题。随着墨的成本降低,一般厂家生产的墨水不会存在堵头堵到吸不开的严重情况!如果正常墨水出现问题,会打画堵头(此情况是不规则的),出现断色,这样要及时停止使用,以免烧坏喷头(因为喷头电路通电后会继续发热,墨水结了堵了就不流通,写真机,这样会使喷头干烧),并且反映给墨水厂家或经销商!对于被堵塞的写真机喷头,应该时间用针管把墨水从喷头的顶部进墨的小孔抽出,然后加入纯净水,再摇晃再抽出来,连续几次等到抽出来的水干净为止!喷嘴部分用吸墨器抽一下即可!

压电写真机

优点是精度高，达到1440dpi以上、喷头寿命长，差不多一年以上;国产压电写真机速度很高可以达到21m²/h，宽幅有1.6米和1.8米的两种，一般用的是爱普生第2代，第3代，第4代，第5代喷头，第七代喷头，以及第八代喷头。4代头平均寿命可达1.5-2万个平方，或者更高。第5代喷头是在4代头的基础上进行合成，一个喷头包含4/8种颜色等于4个4代头，在打印速度、精度、使用寿命上大幅提升。在国内设备厂家的技术创新下，压电写真机已国产化，解决了色彩偏灰、机器采购成本高的缺点，并能使用户内、户外等多种墨水，广泛应用在多个行业，是目前机器普及率高、综合使用成本低的写真机设备。将全面代替热发泡写真机。

写真机-澜轩-写真机安装由南京澜轩文化传媒有限公司提供。南京澜轩文化传媒有限公司（www.njlxwhcm.cn/）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！