

面粉厂配套小型脉冲式布袋除尘器售后服务完善

产品名称	面粉厂配套小型脉冲式布袋除尘器售后服务完善
公司名称	泊头市实恒除尘设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:实恒 型号:HMC-36 产地:河北泊头
公司地址	泊头市王武镇常乐村
联系电话	0317-8084800 13011995508

产品详情

面粉厂配套小型脉冲式布袋除尘器售后服务完善：

当前脉冲布袋除尘器已在家具厂、建材、钢铁、有色金属熔炼、水泥、化工、面粉厂等领域，并且成为环保行业首要的除尘设备。

[脉冲布袋除尘器](#)

在使用完毕之后，应该注意的事项是很重要的，并不是说用完之后放置在一边不管了，那样的话除尘设备很容易出现故障，等到再次运行的时候，可能会因操作不当而无法正常运转，因此在脉冲布袋除尘器停运后，需要立即对除尘器各部分进行一下检查，当确保全部操作妥当后，才能关闭该设备所有正在运转的部位，只有这样才能使设备再次开机运行时，也能达到良好的除尘效果。

[面粉厂布袋除尘器](#)工作原理：

除尘器引风机把含尘气体从进气口导入中壳箱体内，经处理后的干净气体透过滤袋由文氏管进入上壳体

，由净气出口排出室外，这时粉尘被阻留在滤袋外壁表面，随着时间的增长，吸附在滤袋表面上的粉尘越来越厚，滤袋阻力越来越大，此时，脉冲控制仪会及时发出信号，程序控制各脉冲阀的开关自动启动，脉冲阀使高压气源经喷吹孔、文氏管向滤袋内喷射，由于高压气的作用，使滤袋发生急剧的膨胀并引起冲击振动，震动作用使吸附在滤袋表面的粉尘抖落在灰斗里，并由卸灰输灰机构排出。面粉厂布袋脉冲除尘器能够有效地稳定运行，及时解决除尘器运行中的故障，不但能保证生产的连续性，而且对延长布袋除尘器使用寿命有积极的意义。

如果[面粉厂除尘器](#)

在使用中被发现吸风量降低，且吸风口不能有效捕集粉尘的现象。此故障发生的原因及处理方法为：

- 1、这是除尘器风管已被堵塞，风门发生移位，解决办法：清理风管内杂物，立即固定好风门。
- 2、布袋除尘器、风管密闭不严局部漏风，解决办法：检查布袋除尘器及风管的密闭性。
- 3、布袋除尘器设计风量太小：解决办法：必须重新更换除尘器。
- 4、除尘风机与布袋除尘器不匹配，这是购买时，风机风量没有选对。解决办法：应立即更换风机。

实践表明[面粉厂脉冲布袋除尘器](#)

对面粉厂筒仓的除尘有着较好的效果，该除尘器可以对悬浮在车间空气中的粉尘捕集、分离，以及对生产过程中的粉尘进行捕集，同时还可以回收有利用价值的粉尘。面粉厂布袋脉冲除尘器不仅应用到面粉厂，其使用领域广泛，还可应用到矿山的开采、电炉的冶炼、化工厂等领域，以及各种物料的仓顶、库底及局部尘源的粉尘除尘。