

# 台湾久冈电磁阀4WE-10-BOF/E-G12-20

产品名称	台湾久冈电磁阀4WE-10-BOF/E-G12-20
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

台湾久冈JeouGang压力开关部分型号：

JPS-35-1-10 JPS-35-2-10 JPS-35-3-10 JPS-35-4-10

JPS-70-1-10 JPS-70-2-10 JPS-70-3-10 JPS-70-4-10

JPS-150-1-10 JPS-150-2-10 JPS-150-3-10 JPS-150-4-10

JPS-230-1-10 JPS-230-2-10 JPS-230-3-10 JPS-230-4-10

JPS-420-1-10 JPS-420-2-10 JPS-420-3-10 JPS-420-4-10

JPS-35-1-20 JPS-35-2-20 JPS-35-3-20 JPS-35-4-20

JPS-70-1-20 JPS-70-2-20 JPS-70-3-20 JPS-70-4-20

JPS-150-1-20 JPS-150-2-20 JPS-150-3-20 JPS-150-4-20

JPS-230-1-20 JPS-230-2-20 JPS-230-3-20 JPS-230-4-20

JPS-420-1-20 JPS-420-2-20 JPS-420-3-20 JPS-420-4-20

台湾久冈JeouGang中止阀部分型号：

HT-4211-10-23 HT-4211-15-23 HT-4211-20-23

HT-4211-25-23 HT-4211-32-23 HF-4211-50-23

HF-4211-10-23 HF-4211-15-23 HF-4211-20-23

HF-4211-25-23 HF-4211-32-23 HF-4211-40-23

HG-4211-10-23 HG-4211-20-23 HG-4211-32-23

3、电磁阀卡住：电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小（小于0.008mm），一般都是单件装配，当有机械杂质带入或润滑油太少时，很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入，使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下，取出阀芯及阀芯套，用CCl<sub>4</sub>清洗，使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置，以便重新装配及接线正确，还要检查油雾器喷油孔是否堵塞，润滑油是否足够。

4、漏气：漏气会造成空气压力不足，使得强制阀的启闭困难，原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时，应选择适当的时机，等该电磁阀处于失电时进行处理，若在一个切换间隙内处理不完，可将切换系统暂停，从容处理。