

# 澜轩 写真机厂家 盐城写真机

产品名称	澜轩 写真机厂家 盐城写真机
公司名称	南京澜轩文化传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号
联系电话	13851802171

## 产品详情

紫外线（UV）是图像的头号手，特别是喷绘图像，一张无保护的染料（DYE）墨水喷绘图像在阳光下不到一天就会褪色，对付紫外线辐射有三种办法：用品质好的墨水和底材，可能的话用颜料墨水；用防紫外线的覆膜过胶；选用无直射阳光的地方来挂图。

如果这三项条件结合得很好的话，你的喷绘图像大概可保存到换下一张图像为止，让我们先从墨水说起，写真机，染料墨水是最常用的墨水，一被紫外线辐射很容易裂掉和褪色：而颜料墨水的防紫外线能力却强得多，理由是：颜料的分子是叠在一起的粒子，即使紫外线破坏了一些颜色，但剩下的分子还足以保持颜色的光泽。

### 折叠故障现象

正常使用过程中，盐城写真机，每条输墨管线都是空气的。供墨系统采用虹吸原理，连供打印墨盒上有一小段空气始终存在，这是为了导致墨水自流现象。如果你看到输墨管线中有些小空气，不用担心，写真机厂家，这属于正常。墨盒上的空气层随着室内气温的变化而膨胀和收缩，在打印机不用的状态下，如查打印墨盒接口处的输墨管线上出现不超过15厘米的空气段，这是由于空气膨胀而引起的。但是如果整段出现空气可能是墨盒漏气或弯头接口处不密封或弯头断裂所致。如果是一条输墨管线出现了整段空气，请检查注墨弯头与打印墨盒接口处的密封情况。可以把弯头拆下来检查，再重新安装好。如果是每条输墨管线都出现整段空气，则要检查打印墨盒出墨口是否漏气或更换新墨盒。

户外写真机和户内写真机的墨水是不通用的，喷头结构不同，选择墨水时要区分清楚。

墨水的选购也是不能鲁莽的，墨水的稳定性要好。

喷绘墨水其原理是有机颜料均匀地分布在溶剂体系中，一些低劣的墨水由于其选择原材料上只追求价廉

，写真机价格，颜料颗粒大小不一，悬浮体系很不稳定，随着时间推移，温度的变化，就会产生分层、沉淀现象。

反应到喷绘机上就会在墨桶、墨盒、墨管及喷头墨腔中产生沉淀，俗称"油泥"。其直接结果就是供墨不畅，打印头喷出的墨量不统一，影响画面，严重时阻塞喷头，使振荡晶体的寿命极度缩短，即所谓的烧头。一般优良的墨水不需要在使用前摇匀或用超声波振荡。

澜轩(图)-写真机厂家-盐城写真机由南京澜轩文化传媒有限公司提供。南京澜轩文化传媒有限公司(www.njlxwhcm.cn/)实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领澜轩和您携手步入辉煌，共创美好未来！