

ABB变频器维修 工控设备维修 广东中山西控

产品名称	ABB变频器维修 工控设备维修 广东中山西控
公司名称	中山西控自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	ABB变频器:3
公司地址	中山市火炬开发区云祥路2号逸翠华庭2期12幢57卡（注册地址）
联系电话	13715555638

产品详情

ABB变频器维修4种故障

1、acs300系列变频器：该系列变频器常见故障是开关电源损坏，由于波峰电压的出现，开关电源的集成块较易损坏；此外，由于滤波电容老化也会出现开关电源损坏。

2、acs300系列主控板与控制盘之间的通讯故障、cpu故障是较难排除的，有时是线路板问题，那是比较棘手！

3、acs500系列变频器：其较常见的故障为驱动板损坏、风扇损坏等。其驱动板上常见驱动厚膜损坏，我们对厚膜维修是经常的，因该配件经常缺件。

所以规模的厂家都是让我司直接参与保养，这样设备的损坏率会大大降低！

4、acs600系列变频器：其常见故障显示“oink or hwc”、“ppcc link”，有时是光纤损坏，但cpu板、i/o板的损坏也有可能的。此外，开关电源、输出短路等故障也是常见的。