

星科液压机械质优价廉 静载液压千斤顶批发 淮北静载液压千斤顶

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 星科液压机械质优价廉 静载液压千斤顶批发 淮北静载液压千斤顶 |
| 公司名称 | 德州市星科液压机具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市七西工业园 |
| 联系电话 | 13792240060 |

产品详情

大型千斤顶

专业生产不同吨位的液压千斤顶，请您提供千斤顶的吨位、行程、本体高度，我们会推荐您适合的千斤顶。

- 1.要求多台千斤顶同时顶升或多点同步顶升，请选用 电动同步液压千斤顶
- 2.要求顶升很重的物体，请选用 电动液压千斤顶
- 3.需更换桥梁支座，请选用 薄型同步液压千斤顶
- 4.需长时间负载工作，请选用 自锁式液压千斤顶
- 5.操作空间有限应选择本体高度较低的 超薄型液压千斤顶

大型千斤顶

情况一、密封件质量不好。密封件结构设计不合理，材质不好，制造工艺和精度差，模具有缺陷，修边有缺陷导致液压千斤顶损坏。情况二、贮存运输及维护方面的原因。贮存湿度、湿度不当，受到氧和臭氧的侵蚀，堆放条件不适当，以及维护保养不当导致液压千斤顶损坏。情况三、配件制造与装配质量差。配件的加工精度和表面粗糙度未达到要求，加工方法不合理，当安装时密封件通过尖锐棱边与螺纹顶端时，由于未加保护而损伤唇口导致液压千斤顶损坏。情况四、配件设计结构不合理。选用的密封件不能满足工作压力、速度与温度方面的要求，与油品介质

、环境条件不相适应，静载液压千斤顶批发，安装密封件的沟槽设计不当，间隙与压缩量选择不合理，以及未注意防腐蚀、防振、均压疏导等，均属配偶件设计结构不合理，使用时导致液压千斤顶损坏。

同步千斤顶在贴合按钮灯常亮时，再次按贴合按钮无效。在贴合按钮灯闪耀时，静载液压千斤顶价格，按同步升降无效。

同步千斤顶中所有电源电缆和信号电缆衔接时有必要断电插拔！

非专业人员不得修正设备，非专业人员修正“参数设置”画面和“调试设置”画面的参数。没有经过培训的人员不得操作该设备。

拉线传感器拉出后不能俄然松开拉线，静载液压千斤顶定制，拉线开关行程是0.5米，淮北静载液压千斤顶，使用时不得超越这个行程。

在不是用的站点，尽量松开各点的自锁按钮，避免误操作。

在设备暂时不操作的时分请电机触摸屏的运转画面上的“制止操作”按钮。防止有人误操作或闲杂人员去操作。在需求再操作时点击触摸屏上运转画面的“解锁”按钮，就可以操作了。

同步千斤顶有必要衔接地线，地线阻值尽量小于4欧姆，否则将影响设备控制精度

星科液压机械质优价廉-静载液压千斤顶批发-淮北静载液压千斤顶由德州市星科液压机具有限公司提供。星科液压机械质优价廉-静载液压千斤顶批发-淮北静载液压千斤顶是德州市星科液压机具有限公司（www.xkyeya.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张艳强。