

HP惠普DL388G9服务器故障维修检测

产品名称	HP惠普DL388G9服务器故障维修检测
公司名称	东莞市冠峰计算机科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	惠普:DL388G9故障维修 微信:15338380807 QQ:1989135520
公司地址	广东省东莞市南城街道袁屋边阜东路1号404室（注册地址）
联系电话	15338380807 15338380807

产品详情

惠普 DL 388 GEN9服务器客户反应大概每隔十几天就会自动关机，面板无明显报错指示。

经过我们工程师现场检测后完美处理

Embedded Flash/SD-CARD: Embedded media manager failed initialization.

Embedded Flash/SD-CARD: Failed restart

POST Error: 338-HPE RESTful API Error - Unable to communicate with iLO FW. BIOS configuration resources may not be up-to-date. Action: Restore Manufacturing Defaults in RBSU.