

TB-600环保无尘喷砂机 小型手动喷砂机 TB水式喷砂机

产品名称	TB-600环保无尘喷砂机 小型手动喷砂机 TB水式喷砂机
公司名称	大城县天北机械厂
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:天北 型号:TB-600 产地:河北廊坊
公司地址	大城县任庄子村
联系电话	18732646707

产品详情

喷砂机的使用：

一使用前的检查

1. 备齐喷砂作业所必须条件。气源、磨料、场地
2. 连接各组件和零件。有些出厂时已装好
3. 接上气源，打开气源阀门，检查各连接处有否漏气、连接是否牢固。
4. 打开空气滤清器的旋塞，放掉水份。
5. 打开气源球阀进行送气，并把排气阀、喷砂阀关闭，检查伞形处以及各接合处是否漏气。
6. 转动调砂阀，打开喷砂阀，把罐体内及管道内的杂质排放出去，对于摇控型的则还需要按下遥控键，这样才能排出杂质，并检查遥控系统动作是否正常砂管接头处是否牢固。
7. 检查完毕后，设备完好时，把喷砂阀、进气阀关闭，打开排气阀放气。
8. 在喷咀接头上装上所需喷咀并检查连接是否牢固。

二开动方法

1. 关闭进气阀门，把筛选过的磨料加入料斗内，等磨料全部进入罐内后，打开进气阀，使伞形自动封闭阀阀芯闭合，并再次检查连接处是否漏气，连接是否牢固。

2. 穿戴好呼吸器具，戴上防护手套，双手握住喷咀对准零件，请他人先打开出气球阀，再慢慢旋转调砂阀，此时调节到喷射出的气流中能隐隐约约地看见模糊的砂粒，就可进行喷砂作业。
3. 判断喷咀喷出的气流中合适的含砂量的方法是请他人慢慢调节喷砂阀的开合程度，直到喷出的气流中能隐隐约约看得见模糊砂粒为止，对于没有遥控的也一样，然后可进行正常作业。
4. 作业结束时，把调砂阀旋转开到大位置，把余砂放完。然后依次关闭喷砂阀、进气阀，打开排气阀放气，关闭气源。等罐内排气完后，关上排气阀，盖上罩盖，拆下喷咀，盘好砂管及进气管以备再用。

三注意事项

- 1、所使的磨料必须是干燥和经过筛选的，并且没有杂质。
- 2、磨料多只能加到罐体容积的五分之四，不能加满。
- 3、伞形自动封闭阀上下动作不灵活时，请不要再倒入磨料，应进行修理。
- 4、磨料全部进入罐体后才能打开进气阀进行送气，否则会损坏橡胶衬垫影响密封。
- 5、在操作过程中因故喷砂间断，不能用锤子、扳手等物敲击罐体，应采取其他措施，或停止作业进行检查。
- 6、喷砂罐体内在高压状态时，不能随意移动，否则容易发生危险。
- 7、因为砂通过喷砂管到喷咀有一定的距离，就需要一定和时间才能自喷咀喷出，所以在旋转调砂阀时要慢一点，并且要边调边观察。
- 8、所有压缩空气必须是经过过滤经过气水分离的压缩空气并且保证良好的压力。高压力不得超过 $8\text{kg/cm}^2(0.8\text{mpa})$
- 9、不能选用砂粒直径大于使用喷咀口径三分之一的磨料
- 10、喷砂作业时禁止把喷咀对着人，旁边也禁止站人。
- 11、根据空压机的流量合理选择不同口径的喷咀，在喷咀磨损增大后一般磨损增大 1mm 就应进行更换。

我们的地址：河北省廊坊市大城县城南工业区电话：联系手机：18732646707 期待您的咨询

专业研发生产无尘喷砂机，湿式喷砂机，小型喷砂机，手动喷砂机引进国外先进技术，设计实用方便，价格合理，质量有保障！拥有15000多家客户的服务经验，更专业的服务团队。24小时内响应客户的需求，从喷砂工艺要求出发，根据喷砂工件的尺寸要求，喷砂后表面处理等级，喷砂磨料选择等，提供专业的指导方案，根据客户的要求，进行方案的优化，真正做到量身定做。