

太原DN50防爆地漏 亚德空调家喻户晓

产品名称	太原DN50防爆地漏 亚德空调家喻户晓
公司名称	德州亚德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15066516000

产品详情

如何清洁防爆地漏：

清洁防爆地漏时需要0.2%新洁尔灭溶液：取5%新洁尔灭溶液适量加纯化水，配制成0.2%溶液，摇匀即可，清洁方法：清洁防爆地漏时，不得将水封打开，以防止下水道内的废气倒灌入生产区，一般生产区地漏。打开地漏盖板，用毛刷蘸清洁剂将地漏盖板刷洗干净，用饮用水将表面的清洁剂冲洗干净。用大量饮用水将地漏内残存的污物冲入下水道内。用毛刷蘸清洁剂将地漏槽、水封盖外壁刷洗干净。

防爆地漏的检修:泛味；原因分析：可能是防爆地漏的水封高度不够，极易干涸，致使排水管道内的臭气泛入室内。

解决方法：其一，防爆地漏中不一定有返水弯，加一个进去即可；其二，DN50防爆地漏生产商，换一个同品牌、同规格的防爆。但施工时，DN50防爆地漏经销商，注意防水层。另外，要提醒的是，在使用中，就应防止水封干涸，须定期注水。为了满足卫生间净高及工学的要求，前者的下沉净空为300mm，后者的垫层高度为170m。

防爆地漏预埋一次到位比较困难，我的做法是管道丝扣留好后稍比计算高度低10几公分，DN50防爆地漏哪里好，上面加个200的套管密封，太原DN50防爆地漏，等地面找平层施工时将套管内的管子和地漏底座接到要求标高，这样标高比较容易控制，注意底座安装后要保护好，防止水泥砂浆进入，装好后防护盖应要拧一下是否可以盖住。但是需要注意套管直径要比地漏大个几公分。

太原DN50防爆地漏-亚德空调家喻户晓由德州亚德空调设备有限公司提供。太原DN50防爆地漏-亚德空调家喻户晓是德州亚德空调设备有限公司（www.dzyade.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。