

# 海绵立切机的安装流程与调试方法-东莞派尔科技

产品名称	海绵立切机的安装流程与调试方法-东莞派尔科技
公司名称	东莞市派尔自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:E-4L01 工作台尺寸: : 1600X2400 可裁高度:550
公司地址	东莞市中堂镇东向村东向工业区西路水闸口67号
联系电话	0769-89383948 13538592414

## 产品详情

海绵立切机的安装流程：在运输的过程中将工作平台拆下来，以方便运输;在运到工作场地之后，展开并安装好导轨槽，导轨槽和机器的主体要成90度直角;然后再安装好放料平台。

海绵立切机的调试方法：

1. 调整设备底部四个脚的触地高度，使它能够和水平面相平行;
2. 要保证立切机的三个主轮在同一个平面上，并要同水平面相垂直;
3. 还应该保证两条导轨槽要绝对地平行，并同工作台柔和地接触;
4. 此时就开始调切两条导轨槽顶部的支撑脚，要慢慢地调节，使放料平台和水平面平行;
5. 海绵立切机的刀带需要紧绷的程度适中，不能够过紧或过松，过松了会导致打滑，过紧会在切割阻力大的时候绷断了刀带;
6. 工作台与刀带的交汇处下方是由磨切电机所带动的砂轮，用在在刀带变钝时，要随时打磨刀带;调节砂轮和刀带的接触角度，使刀带在磨刀之时能够达到合适的角度。

调试完成后需要拿材料，实际试切，如切面平整，角度无倾斜角;放料平台推拉顺畅不费力。